



Ford Focus Sync Edition

EZ 09/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 191.848km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Sync Edition [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WF0LXXGCBLEM27868	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 191.848km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.954km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	250 	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	190 	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)

- | | |
|--|--|
| • Kühlergrill grau | • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Brisbane Braun (Met.) | • Parkpilotsystem hinten |
| • Raucher-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |



Sonderausstattung


- | | |
|--|-----------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector) | • Winter-Paket 1 |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















11	25.09.2014	8568	EXT00008	02	02	0092/05000	193
14	M1	AC		04556	-	04709	- - 1823
	WVOLLKLEBEN	7868		1472	-	1506	001216 -
	FORD			-	00075		
	DVB			0117	-	001900	001900
	MIDALL			00935	-	01065	-
	SOGAMT			00935	-	01065	-
				073	-	03750	065
	Focus			01200	-	0655	065
	FORD (D)			205/55 R16 91 H			
	Fr. Pers. bef. b. B Spl.			205/55 R16 91 H			
	Kombilimousine						
	713/2007*195/20137			braun			
	EUR05:U:PI/CI: M, M1 I			e13*2007/46*1139*12			
	Benzin			04.04.2014			EX104544
	0001	3530	00998				
	F.1/F.2:1975 U. 7.2/8.2:1175 B. ANHANGEREIETR*IN AHK						
	LT. EXTG-DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2014*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelbehälter leer



Motorhaube (Rost)




Fahrertür (Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)