CarOnSale

Mercedes-Benz E 280 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2008	152.207km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 280 CDI [DE - Lim4 E 280 CDI EU4, Elegance DPF, 2006 - 2009]	KATEGORIE Limousine
FIN WDB2110201B345950	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.207km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2008	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	290 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Lenkrad (Leder)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Parameterlenkung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Wärmeschutzverglasung / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Tempomat

Sonderausstattung

- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Dachantenne

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDB2110201B345950

CarOnSale

CarOnSale






Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung)



- Türe hinten links (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)