



## Mercedes-Benz G 500 Limited Edition

EZ 01/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 56.034km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 79\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.05.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                  |                                             |                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>G 500 Limited Edition |                                             |                                           |
| Kategorie<br>Geländewagen                            | FIN<br>WDB4632341X291226                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>56.034km       |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                 | Leistung<br>421 PS (310 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                      |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                           |
| Hubraum<br>3.982 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                           | Letzter Service<br>49.387km                 | Letzter Service am<br>04/2025             |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe         |
| EZ<br>01/2018                                        | Farbe<br>Grau                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                           |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                           |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                  | CO2-Emissionen<br>289g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>12.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | 110                                                                                     | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 120                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 300  | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                 |
| Batterie                    | Andere: Backupbatterie Fehlermeldung ; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Radlaufblende hinten links lackieren, Stoßfänger hinten rechts smart Repair, Regenleiste hinten links, Sitzflächenbezug vorn links aufarbeite, Alcantara Lenkrad SMART, Sitz Verkleidung vorne links gebrochen, erneuern, Innenraum - Chemische Reinigung, Aufbereitung von außen, Zubehör im Innenraum entfernen

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Adaptives Bremslicht                    | • Ambiente-Beleuchtung                       |
| • Anbauteile Wagenfarbe                   | • Anhängersteckdose                          |
| • Armaturentafel lederbezogen             | • Außenleuchte Weiß / bichromatisch          |
| • Außenspiegel asphärisch, links          | • Außentemperaturanzeige                     |
| • Chrom-Paket                             | • Drehzahlmesser                             |
| • Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet | • Exklusiv-Paket                             |
| • Exterieur-Paket Edelstahl               | • Frontscheibe Verbundglas                   |
| • Fußmatten Teppich / Rips                | • Generator 115 A                            |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo             | • Haltegriffe Innenhimmel Leder              |
| • Heckscheibe heizbar (ESG)               | • Heckscheibenwischer                        |
| • Innenausstattung: Ziernähte farbig      | • Innenausstattung: designo-Holz Klavierlack |
| • Innenhimmel designo Dinamica            | • Innenspiegel mit Abblendautomatik          |
| • Karosserie: 5-türig                     | • Katalysator geregelt                       |
| • Kopfstützen vorn NECK-PRO               | • Kugelgelenkköpfe verchromt                 |

|                                                     |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ladungsschutz-Paket                               | • Lastschutznetz                                                                                               |
| • Motor 4,0 Ltr. - 310 kW V8 KAT                    | • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links                                                                |
| • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn rechts    | • Nebelschlussleuchte                                                                                          |
| • Original Fahrzeug Farbe: DESIGNO PLATIN MAGNO     | • Park-Paket                                                                                                   |
| • Radstand 2850 mm                                  | • Reserverad-Abdeckung (Edelstahl)                                                                             |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6               | • Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder                                                                            |
| • Scheibenantenne                                   | • Scheibenwaschanlage beheizt                                                                                  |
| • Sender für Garagentoröffner (integriert)          | • Sitz-Komfort-Paket                                                                                           |
| • Smartphone integriert                             | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System                                                        |
| • Sport-Paket                                       | • Stoßfänger Wagenfarbe                                                                                        |
| • TV-Tuner, analog und digital                      | • Trittbretter seitlich                                                                                        |
| • Anhängerkupplung                                  | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide                                                            |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert           | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten                                                                        |
| • Frontscheibe heizbar                              | • Kotflügelverbreiterung                                                                                       |
| • Lackierung: designo magno                         | • Scheibenwischer mit Regensensor                                                                              |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Schiebe-/Hebedach elektrisch                                                                                 |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt                 | • Verglasung getönt                                                                                            |
| • Lastenverankerung / Verzurrösen                   | • Lenkrad (AMG Performance, Dinamica)                                                                          |
| • Lenkrad mit Multifunktion                         | • Mittelarmlehne vorn                                                                                          |
| • Rücksitz geteilt                                  | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)                                                             |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitzbezug / Polsterung: designo-Leder 1-farbig                                                               |
| • Sitze vorn klimatisiert                           | • Sitzheizung hinten                                                                                           |
| • Sitzheizung vorn                                  | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert |
| • CD-Wechsler                                       | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                                                                   |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                     | • Anti-Blockier-System (ABS)                                                                                   |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                    | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent                                                                         |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag)                     | • Bremsassistent                                                                                               |
| • Differentialsperren                               | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                                                             |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)              | • Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe                                                                      |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz       | • Klimaautomatik (Thermotronic)                                                                                |
| • Knieairbag Fahrerseite                            | • Kopf-Airbag-System (Windowbag)                                                                               |
| • Parktronic-System (hinten)                        | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten)                                                                      |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                        | • Rückfahrkamera                                                                                               |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn                       | • Start/Stop-Anlage                                                                                            |
| • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus    | • Zentralverriegelung                                                                                          |
| • Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung    | • elektronisches Traktionssystem (ETS)                                                                         |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer                             | • Nebelscheinwerfer                                                                                            |
| • Tagfahrlicht LED                                  | • Antriebsart: Allradantrieb permanent                                                                         |
| • Getriebe Automatik - (7-Stufen)                   | • Servolenkung                                                                                                 |



# Sonderausstattung

---

- Ausführung designo-manufaktur
- Felgen-Design: 5-Speichen (schwarz)
- Sport-Auspuffanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





# Fahrzeugfotos





















| 12 Serviceberichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 13 Serviceberichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Verkauf auf zwei<br/>Leistungseinstufungen: <b>L08 421744X 234 225</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service A<br/><input checked="" type="checkbox"/> Service B</p> <p>Wagen: <b>01.03.2024</b></p> <p>Leistung: <b>35.507</b> km/h</p> <p>Werkstoff: <b>55470</b></p> <p>Arbeitsstoffe: <b>1550</b></p> <p>Arbeitsstoffe (Differenz zum<br/>ersten Bericht): <b>-17</b> Liter/hm (km)</p> <p>Leistung: <b>216</b> km/h (km/h)</p>                                    |  | <p>Verkauf auf zwei<br/>Leistungseinstufungen: <b>02.03.2024</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Service A<br/><input checked="" type="checkbox"/> Service B</p> <p>Wagen: <b>01.03.2024</b></p> <p>Leistung: <b>35.507</b> km/h</p> <p>Werkstoff: <b>55470</b></p> <p>Arbeitsstoffe: <b>1550</b></p> <p>Arbeitsstoffe (Differenz zum<br/>ersten Bericht): <b>-17</b> Liter/hm (km)</p> <p>Leistung: <b>216</b> km/h (km/h)</p>                                             |  |
| <p><b>Qualität Fertigung:</b> <b>vollständig</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Stempel/Verarbeitete anlagen:<br/>Wagen: <b>228.3</b></p> <p>Arbeitsstoffe:<br/>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Werkstoff: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Arbeitsstoffe (Differenz zum<br/>ersten Bericht): <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Service nach Vorgaben des Herstellers AG:</p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/></p> |  | <p><b>Qualität Fertigung:</b> <b>vollständig</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Stempel/Verarbeitete anlagen:<br/>Wagen: <b>228.3</b></p> <p>Arbeitsstoffe:<br/>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Werkstoff: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Arbeitsstoffe (Differenz zum<br/>ersten Bericht): <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Service nach Vorgaben des Herstellers AG:</p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/></p> |  |
| <p><b>Verfügt das zum nächsten Service:</b></p> <p>Werkstoff: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Arbeitsstoffe: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Service nach Vorgaben des Herstellers AG:</p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p>                                                                                                                     |  | <p><b>Verfügt das zum nächsten Service:</b></p> <p>Werkstoff: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Arbeitsstoffe: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p> <p>Service nach Vorgaben des Herstellers AG:</p> <p>Leistung: <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b></p>                                                                                                                     |  |
| <p><b>Staub:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:</p>                                                                                                                                                                                                                     |  | <p><b>Staub:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:<br/><input checked="" type="checkbox"/> Staub:</p>                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>Kastenholz GmbH</b><br/>Aussendienst-Mechaniker<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p><b>Kastenholz GmbH</b><br/>Aussendienst-Mechaniker<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH<br/>Kastenholz GmbH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Dach (Kratzer)



Dach (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)