



Mercedes-Benz CLA 200

EZ 08/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 125.900km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 200 [DE - Kb5 CLA 200 EU6, AMG Line, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179431N421083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.900km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	70	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	190	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	60	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite

• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege mit Code
• Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss	• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung
• AMG-Optic-/Styling-Paket 1	• Sitz-Komfort-Paket
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica	• Sportsitze vorn
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
• Sport-Fahrwerk	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Tempomat	• Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI



Sonderausstattung


• Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar)	• Ausstattungs-Paket: Business
• Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	• Exklusiv-Paket
• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	• Getränkehalter vorn
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Licht- und Sicht-Paket
• Night-Paket	• Panorama-Schiebedach
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer LED High Performance	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Spiegel-Paket	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
• Sitzheizung vorn	• Sitz-Komfort-Paket
• Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Sitzheizung vorn	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sportsitze vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Kühlergrill Diamant-Optik	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)