



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 250.263km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, 4Motion Highline, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW946813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.263km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.477km	Letzter Service am 02/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	400	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch

• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2677 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türgriffe innen beleuchtet, vorn
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling silber
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Sitzheizung vorn	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Bremsassistent
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Differentialsperre (XDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheinwerfer LED
• Tagfahrlicht LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Winter-Paket	



Sonderausstattung

• 10-Kanal-Verstärker	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Antennen-Diversity	• App-Connect
• App-Connect	• Ausstattungs-Paket: Easy Open
• Fahrassistenz-Paket Plus	• Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Radioempfang digital (DAB+)	• Sonderlackierung Pure-White uni
• Sound-System DYNAUDIO	• Stoßfänger R-Line
• Subwoofer	• Top-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Dachspoiler R-Line	• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• R-Line-Paket Exterieur
• Radlaufverbreiterung	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)	• Sitzheizung hinten
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Audiosystem: CD-Player
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Head-up-Display
• Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachsteuerungs-System	• Volkswagen Media Control
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus) inkl. Lane Assist und Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Safesicherung	• Safesicherung
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Standheizung mit Standlüftung
• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	• Progressivlenkung
• Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost)



Dach (Lackschaden, Rost)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Wassereintritt)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Wassereintritt)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Wassereintritt)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Wassereintritt)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Wassereintritt)