CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Ford Focus Trend

EZ 05/2006 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 133.767km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41*
Fahrzeug aufgenommen am: 21.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Focus Trend [DE - LimS5 1.6 Ti-VCT EU4, Trend, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	**FIN** WF05XXGCD56J41506	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 133.767km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 116 PS (85 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.596 ccm	**Bordmappe** liegt nicht vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 05/2006	**Farbe** Blau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 152g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Rost	Rost	Rost	Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	165	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220	Seitenteil hinten rechts	165
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	125		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors: ***Hier die Tonaufnahme anhören***

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Motorhaube lässt sich nicht öffnen, Schließzylinder fehlt, Motorhaube in der ersten Verrastung

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW Ti-VCT KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Schutzleisten Stoßfänger
- Servolenkung, elektro-hydraulisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- Seitenairbag vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















0 1 2 3 4 5 6 7 8
rpm x1000
80 100 120 140 160 180 200 220 240
km/h








CD
AUX
CLOCK
6000 CD
BASS/TRE
FADE/BAL


WF05XXGCD56J41506


CarOnSale




Ford
VOL+
MODE
VOL-




190
1 3 5
2 4 R




WF0SXXGCD56J415061

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Rost)



Motorhaube (Verformung, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)