



## Fiat Panda My Panda

EZ 12/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.486km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 47\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                          |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Fiat                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Panda My Panda [DE - LimS5 1.2 8V EU5, My Panda, 2013 - 2013] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>ZFA31200003020067                                                                 | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>96.486km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                         | Leistung<br>69 PS (51 KW)                                         | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.242 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                             | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>4                                                                               | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2012                                        | Farbe<br>Braun                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                          | CO2-Emissionen<br>123g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>5.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 160                      | Beifahrertür             | 135                      |
| Kotflügel vorne links   | 170                      | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | 150                      | Türe hinten rechts       | 155                      |
| Seitenteil hinten links | 155                      | Seitenteil hinten rechts | 160                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontschürze Wagenfarbe
- Heckschürze Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumleuchte
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenschutzleisten
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MARRONE AVVOLGENTE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektrisch
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)



# Sonderausstattung

---


- Außenspiegel Wagenfarbe
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









|                                        |      |          |   |                    |      |          |      |
|----------------------------------------|------|----------|---|--------------------|------|----------|------|
| 19.12.2012                             | 4136 | AXM00001 | 4 | 2                  | 1    | 51/5500  | 164  |
| M1                                     | AF   |          |   | 3653               |      | 1643     |      |
| ZFA31200003020067                      |      | 4        |   | 1551               |      | 1015     | -    |
| FIAT                                   |      |          |   |                    | 60   |          |      |
| 312                                    |      |          |   | 120                | 1420 |          | 1420 |
| PXALA                                  |      |          |   | 770                | 260  |          |      |
| P0                                     |      |          |   | 770                | 260  |          |      |
|                                        |      |          |   | 80                 | 3750 |          | 72   |
| FIAT PANDA                             |      |          |   | 800                | 400  | 4        | -    |
| FIAT (i)                               |      |          |   | 175/65 R14 82T     |      |          |      |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                |      |          |   | 175/65 R14 82T     |      |          |      |
| Mehrzweckfahrzeug                      |      |          |   |                    |      |          |      |
| 715/2007/692/2008F                     |      |          |   | Braun              |      | 8        |      |
| EURO5;FzPT/CI: M, N1 I                 |      |          |   | e3*2007/46*0064*05 |      |          |      |
| Benzin                                 |      |          |   | 22.11.2011         | K    | HC418945 |      |
| 0001                                   | 35F0 | 1242     |   |                    |      |          |      |
| DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.12.2012* |      |          |   |                    |      |          |      |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Kratzer)




Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)