



Volkswagen Transporter Multivan Trendline
FWD

EZ 12/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 139.426km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Trendline FWD [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Trendline, 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZMH033730	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.426km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.408km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)

Kratzer



(1 mm)



(1 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Campingtisch
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten

• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leuchtweitenregelung	• Mobile Online Dienste App-Connect
• Mobile Online Dienste We Connect Plus	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radkappen
• Radstand 3000 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
• Bordwerkzeug und Wagenheber	• Fahrassistenz-Paket Plus
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Einparkhilfe mit aktivem Flankenschutz	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
• Fußmatten Fahrerhaus: Gummi	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Kraftstofftank: 80 Ltr.	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Multiflex-Board mit Polsterauflage	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rückfahrkamera	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Winter-Paket Plus	• Zuziehhilfe für Heckklappe
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm


• Sprachsteuerungs-System	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Regensensor
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Verdampfer zusätzlich
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Frontscheibe heizbar
• Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizung	• 2. Batterie mit Batterieüberwachung
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)