



Audi A3 Sportback

EZ 06/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 177.050km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d-T, 35 basis, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V1KA103990	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.940km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 157g/km (WLTP) 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen haben Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Fzg. ohne Sportfahrwerk
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Uni-Lackierung
- Wagenheber
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- AUX-IN-Anschluss

- | | |
|---|---|
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Bremsassistent |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Klimaanlage | • Knieairbag Beifahrerseite |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Stahlfelge 3,5x18 (Notrad) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)