



Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda		Typ Kamiiq Style			Modell 1.0 TGI G-TEC EU6d, Style, 2020 - 2..			
	VIN TMBGH7NW8M3087034		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Erdgas	KBA-Schlüssel 8004/AVL	
		Erstzulassung 26.02.2021	Halter lt. Zulbesch. III 2	Halter lt. Kunde 2	Leistung (kW) 66 kW	Anzahl Zylinder 3	Hubraum (ccm) 999	HU 07/28	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 100.100 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 100.885 km		max. km-Stand bei Übergabe 102.349 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 03/25	Letzter KD (km) 85.000 km
	Farbe Quarz-Grau Metallic			Lackierung metallic		Reimport nein	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 10.600 km	
	Scheckheft Nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sportsitze Stoff / Suedia		Polsterfarbe Dynamic, Dachhimmel..		Getriebe Getriebe 6-Gang		Schadstoffk. Euro 6d		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung	Serienausstattung: 3. Bremsleuchte LED Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Brillenfach Elektron. Differentialsperre (EDS) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fernbedienung für Zentralverriegelung Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Carg.. Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht Innenausstattung: Dekoreinlagen Kupfer Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopf-Airbag-System Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) Multifunktionsanzeige Radstand 2651 mm Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) Seitenairbag vorn Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sonnenblende rechts mit Spiegel Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin.. Türgriffe außen Wagenfarbe Zentralverriegelung 8 Lautsprecher Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Frontantrieb Bremsassistent Dachreling silber Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth Getriebe 6-Gang Heckscheibe heizbar Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter Karosserie: 5-türig Knieairbag Fahrerseite Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktio.. Mittelarmlehne vorn Notrufsystem Reifen-Reparaturkit Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Servolenkung Sitzheizung vorn Start/Stop-Anlage Tagfahrlicht LED USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) Ablageetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Wagenfarbe Bremsenergierückgewinnung Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach beleuchtet Infotainment-Paket Bolero Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers.. Kennzeichenbeleuchtung LED Kofferraumbeleuchtung Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi.. Motor 1,0 Ltr. - 66 kW TGI bivalent, Benzin / .. Radioempfang digital (DAB+) Reifendruck-Kontrollsystem Schwellerabdeckung / -verkleidung Platin-Grau Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende links mit Spiegel Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Textilfussmatten Verzurrösen Koffer-/Laderaum																								
	Sonderausstattung: Ambiente-Beleuchtung LED in weiß Einparkhilfe vorn und hinten Frontscheibe heizbar Metallic-Lackierung Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelun.. Komfort-Paket Rückfahrkamera Wireless SmartLink Dynamic-Paket Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent .. LM-Felgen 6,5x17 (Propus AERO, schwarz) Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilu..																								
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 07.08.2026 - Gültig bis 102349 km																								
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):<table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>nein</td><td>0,00 €</td></tr></table> Vorschäden lt. Bewerter:<table><tr><td>Tauschaggregat</td><td>Nachlackierung</td><td>Technischer Mangel</td><td>Sonstiges</td><td>Vorschadenhöhe</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,00 €</td></tr></table>					Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	nein	nein	nein	nein	0,00 €	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	-	-	-	-	0,00 €
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
nein	nein	nein	nein	0,00 €																					
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe																					
-	-	-	-	0,00 €																					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																								
Optischer Zustand	 L  X  R Hinten links Tür Kante innennass schleifenpolieren Stoßfänger hinten - SmartRepair Stoßfänger vorne - SmartRepair Vorne Tür Kante innen - nass schleifen polieren Zwischensumme																								

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Zwischensumme										0,00 €	

Fehlteile und Dienstleistungen											
Zwischensumme										0,00 €	

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen					Felgenbeschreibung k. A.						
	Reifen vorne 205/55 R17		VL 5,00 mm (Pirelli)			VR 5,00 mm (Pirelli)						
	Reifen hinten 205/55 R17		HL 5,00 mm (Pirelli)			HR 5,00 mm (Pirelli)						
	Zweiter Reifensatz k. A.					Felgenbeschreibung k. A.						
	Reifen vorne k. A.		VL k. A. (k. A.)			VR k. A. (k. A.)						
	Reifen hinten k. A.		HL k. A. (k. A.)			HR k. A. (k. A.)						
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel		

Endbetrag											
Optischer Zustand											
Technischer Zustand											
Fehlteile und Dienstleistungen											
Endbetrag (Netto)											
19 % Mehrwertsteuer											
Endbetrag (Brutto)											

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung					Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 100.100 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style


VIN: TMBGH7NW8M3087034


Kilometerstand: 100.885 km

Erstzulassung: 26.02.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2







Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Kamiq Style

VIN: TMBGH7NW8M3087034

Kilometerstand: 100.885 km

Erstzulassung: 26.02.2021

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Vorne Tür Kante innen - nass schleifen polieren



Hinten links Tür Kante innennass schleifenpolieren



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair