



Mercedes-Benz C 180 CGI

EZ 10/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 145.847km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI [DE - Lim4 C 180 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2050401R419809	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.847km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.248km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	115	Heckklappe	95
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 4-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- | | |
|---|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • KeyFree-Startsystem |
| • Keyless Go Startanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen) | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Abgasanlage 2-flutig | • Avantgarde Interieur |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumlicht-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Scheinwerfer LED High Performance | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











[illegible]A collection of Mercedes-Benz C-Class brochures and a leather wallet are displayed on a dark, textured car seat. The items include a black leather wallet with the Mercedes-Benz logo embossed on it, a brochure titled 'Serviceleistungen' (Service services) featuring a large glass building, a brochure titled 'C-Klasse' (C-Class) showing a car, a brochure titled 'C-Klasse Limousine' (C-Class Limousine) showing a silver sedan, and a brochure titled 'C-Klasse' (C-Class) showing a car with people. The Mercedes-Benz logo is visible on the bottom right of each brochure.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)