



## Renault Twingo Limited

EZ 12/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 56.660km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                   |                                                    |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Twingo Limited [DE - LimS5 1.0 SCe 65 EU6d, Limited (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2021] |                                                    |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>VF1AH000266595029                                                                                          | Kennzeichen<br>-                                   | Laufleistung laut Tacho<br>56.660km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                  | Leistung<br>65 PS (48 KW)                          | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Nein                         |                                          |
| Hubraum<br>999 ccm                                   | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                            | Letzter Service<br>13.654km                        | Letzter Service am<br>01/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>4                                                                                                        | Türen<br>4/5                                       | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2020                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1               |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland          |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>126g/km (WLTP)<br>102g/km (NEFZ) | Kraftstoffverbrauch<br>4.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 15)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            |

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 140                      |
| Kotflügel vorne links   | -                        | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 145                      | Türe hinten rechts       | 140                      |
| Seitenteil hinten links | 145                      | Seitenteil hinten rechts | 150                      |
| Motorhaube              | -                        | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 125                      |                          |                          |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;            |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;            |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;            |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;            |
| Unterer Motorbereich        | Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;                    |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

### Verschleißteile

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Bremsanlage | Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten;               |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten;               |



## Serienausstattung

- 2 Hochtöner
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckspoiler
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen integriert
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumabdeckung
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Look-Paket Ivory (innen)
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW SCS

- |                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Paketkombination: R&GO + Klima-Paket                | • Radzierkappen                                 |
| • Reifen-Reparaturkit                                 | • Reifendruck-Kontrollsystem                    |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                      | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d          |
| • Seitenairbag vorn                                   | • Seitenschutzleisten                           |
| • Servolenkung                                        | • Sitz vorn links höhenverstellbar              |
| • Sitz vorn rechts umklappbar                         | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                 |
| • Sonderlackierung Pyrénées-Weiß                      | • Sondermodell Limited                          |
| • Start/Stop-Anlage                                   | • Tagfahrlicht LED                              |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                          | • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung               | • Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)           |
| • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad               | • Freisprecheinrichtung Bluetooth               |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Klimaanlage                                   |
| • Außenspiegel schwarz hochglänzend                   | • Dekor-/Zierstreifen Luxe                      |
| • Klimaanlage                                         | • Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WEISS        |



## Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)