



## Volkswagen Golf Basis

EZ 03/2012 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 94.684km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 57\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                           |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Basis [DE - Ca2 1.4 TSI EU5, 2011 - 2015] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                         | FIN<br>WVWZZZ1KZCK001997                                                  | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>94.684km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>05/2027 / Vorhanden | Polster<br>Leder                                                          | Leistung<br>160 PS (118 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                         | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                    | Letzter Service<br>93.215km                                    | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>4                                                                | Türen<br>2/3                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>03/2012                                        | Farbe<br>Grau                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                           | CO2-Emissionen<br>148g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            |
| Kratzer, Kerben                                                                   | Kratzer, Kerben                                                                   | Kratzer, Kerben                                                                   | Kratzer, Kerben                                                                   |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              |
| Reifenschäden: Felgen haben Kerpen und Kratzer                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 220  | Beifahrertür             | 230  |
| Kotflügel vorne links   | 110  | Kotflügel vorne rechts   | 220  |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | -                                                                                         |
| Seitenteil hinten links | 500  | Seitenteil hinten rechts | 460  |
| Motorhaube              | 110  | Heckklappe               | 110  |
| Dach                    | -                                                                                       |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Windshot fehlt. Eine Funkschlüssel Gehäuse defekt.

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Leseleuchten vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI

- |                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER          | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)               |
| • Rücksitzlehne geteilt                             | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                   |
| • Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund        | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit             |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitze vorn höhenverstellbar                           |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)       | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)          |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)            | • Stoßfänger Wagenfarbe                                 |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                        | • Verbandkasten und Warndreieck                         |
| • Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch             | • Verdeckbezug Stoff                                    |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                      | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung                               |                                                         |



## Sonderausstattung

- |                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Ablage tasche an Vordersitzlehnen                 | • Antennen-Diversity                                                        |
| • Anzeige für Waschwasserstand                      | • Anzeige für Waschwasserstand                                              |
| • Anzeige für Waschwasserstand                      | • Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3)        |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)             | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)                                     |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts    | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht                         |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer |
| • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn       | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung                             |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                      | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)                 |
| • Fußmatten Textil                                  | • Fußraumbeleuchtung vorn                                                   |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)           | • Handbremshebelgriff Leder                                                 |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Stripe      | • Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)                   |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                 | • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                         |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                        | • Kennzeichenbeleuchtung LED                                                |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                   | • Komfort-Paket                                                             |
| • Lendenwirbelstützen vorn                          | • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium                               |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                 | • Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung                                |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)        | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                |
| • Metallic-Lackierung                               | • Mittelarmlehne vorn                                                       |
| • Multifunktionsanzeige Plus                        | • Multimediabuchse AUX-IN                                                   |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN                         | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                           |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht   | • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design                                       |
| • Performance-Paket                                 | • Raucher-Paket                                                             |
| • Reifenkontroll-Anzeige                            | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                              |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                        | • Scheibenwischer mit Regensensor                                           |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                   | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                       |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)               | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                                       |

- |                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                        | • Sitze: Sportsitze vorn  |
| • Sitzheizung vorn                                               | • Sitzheizung vorn        |
| • Sport-Fahrwerk                                                 | • Sprachsteuerungs-System |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                              | • Tagfahrlicht LED        |
| • Tagfahrlicht LED                                               | • Technik-Paket           |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle | • Windschott              |
| • Winter-Paket                                                   |                           |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos












[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| inkl. Motorölwechsel<br>im Verbund                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>            | Service Öl und Filter    |
| Inspektions-Service                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>            | Ölwechsel                |
| Bremsschüssigkeitwechsel                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>            | Luftdruckkontrolle       |
| LongLife Motoröl verwendet                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | Reifenkontrolle          |
| Datum: 21.11.2024                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                    | <input type="checkbox"/>            | Stahl- und Plechschonung |
| km-Stand: 86154                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                     | Zahnriemen               |
| Rechnungsnummer:                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                     | Zurücksetzen             |
| Reparaturempfehlung                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                     | Kundenwunsch:            |
| Service durchgeführt von:                                                                                                                                                                                               | (Diesen bitte auch auf den Auftrag schreiben)<br>LongLife Mobilservice |                                     |                          |
| <div>  <div>             WALTER SCHNEIDER<br/>             KUNDENZENTRUM<br/>             ZENTRAL-REPARATUR           </div> </div> |                                                                        |                                     |                          |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)