



BMW xDrive 25 d M Sport

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 199.147km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 25 d M Sport [DE - SUV5 xDrive25d EU6, M Sport, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHU510105H95016	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.147km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.574km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	390 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	320 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer 2.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fahrassistentz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistentz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistentz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|---|
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Laderaumboden faltbar |
| • Laderaumboden variabel | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht-Paket | • M Sport |
| • Motor 2,0 Ltr. - 170 kW Turbodiesel | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Abbiegelicht | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel-Paket |
| • Business-Paket | • Convenience-Paket |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung |
| • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Head-up-Display | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sound-System Harman-Kardon |

- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich


- Variable Sportlenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Teil I	10.06.2017	0005	CL000215 X	02	02	0170/04400	0235
045	MI	MAC				04439	1821
	WHAH051010SH95016		IS			1998	001650
	BMW					00080	
	EIX					0138	002170
	HU51					01150	01075
	6A2500C0					01150	01075
						078	03300
						02000	0750
	X1 XDRIVE25D						005
	BAYER.MOT.WERKE-BMW					225/55 R17 97W	
	FZ.B. PERM. BEF.B. & SPL.					225/55 R17 97W	
	KOMBI LIMOUSINE						
	715/2007*2015/45W						
	EURO6 N; FI/CI; M. N1 I						
	DIESEL					23.01.2017	K
	0002	3600	01995				ET947041
	7.2/0.2: +120 B.ANANGEBETRIEB*VW.AHK LT.ETG* DATUM Z						
	UR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2017*						

ERG
018





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)