



Kia Picanto 1.1 EX

EZ 09/2007 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 58.646km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 06***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Picanto 1.1 EX [DE - LimS5 1.1 EU4, EX, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNEBA24337T483203	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.646km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.086 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.859km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2007	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Alarmanlage
- Audiosystem KIA Clarion MP3-Tuner
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer (vorn)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 48 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher

- | | |
|---|--|
| • Reifen-Reparaturset | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2000 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Original Fahrzeug Farbe: SCARLET RED |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.09.2007	8753	AAPO00086	2	01	52	48
MI	1	AB	-3475			
KNEBA243571483203		6	-1480			
KIA					25	
BR			145		1350	
HT11			720		710	
412212			770		710	
			081		4175	
			400			
PTCARTO, 36						
KIA MOTOR (ROK)			155/70R13 751			
FY 7 PAYS DEL D. 8 SD1			155/70R13 751			
Schlaghecklimousine						
70/220*2003/768						
EURO 4						
BEH27H			64*2001/112*000			
0001	0462	1086	26.08.09			

KIA MOTORS

SERVICE

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 12.04.2018

km Stand: 38923

Werkstatt Stempel: ES-A-Praxen

Unterschrift: E. Schläpfer

Nächste Inspektion: 45.000

km Stand: 37.5.2016

Monat / Jahr: 04/18

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 04.11.20

km Stand: 64839

Werkstatt Stempel: ES-Autogewerbe

Unterschrift: E. Schläpfer

Nächste Inspektion: 45.000

km Stand: 37.5.2016

Monat / Jahr: 04/18

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum:

km Stand:

Werkstatt Stempel:

Unterschrift:

Nächste Inspektion:

km Stand:

Monat / Jahr:

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

KIA MOTORS

SERVICE

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 20.10.2014

km Stand: 13.000

Werkstatt Stempel: Vogel-Automobile

Unterschrift: M. Vogel

Nächste Inspektion: 40.000

km Stand: 20.10.2014

Monat / Jahr: 10/14

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 28.10.2013

km Stand: 25.000

Werkstatt Stempel: KIA MOTORS 538

Unterschrift: E. Schläpfer

Nächste Inspektion: 40.000

km Stand: 20.10.2014

Monat / Jahr: 10/14

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 21.5.2015

km Stand: 50.145

Werkstatt Stempel: ES-A-Praxen

Unterschrift: E. Schläpfer

Nächste Inspektion: 45.000

km Stand: 37.5.2016

Monat / Jahr: 04/18

INSPEKTION

km oder nach ... Monaten

durchgeführt

Datum: 12.04

km Stand: 38923

Werkstatt Stempel: ES-A-Praxen

Unterschrift: E. Schläpfer

Nächste Inspektion: 45.000

km Stand: 37.5.2016

Monat / Jahr: 04/18

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)