



Smart fortwo Basis 52 kW

EZ 08/2016 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 60.788km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung fortwo Basis 52 kW [DE - Ca2 1.0 EU6, passion, 2015 - 2019]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WME4534421K097083	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	175 
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bordcomputer
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bodypanel Tiefschwarz / Deep Black (Farbcode ECAO)
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 2-türig
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--|
| • AUX-IN-Anschluss | • Ablage-Paket |
| • Audiosystem Smart | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Cool & Audio-Paket | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Handschuhfach abschließbar | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Konsole (Handy, Smartphone) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Laderaumabdeckung |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung |
| • USB-Anschluss | • Verdeck Red |
| • Windschott | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









mbertz Version:7/7 Seite:29/37 Kopie

M1	AE	2695	1672
WME4534421K097083	3	1552	975
smart		-	-
451		99	1205
541160		520	730
KZBAA202		520	730
-		84	3750
fortwo cabrio		-	2
Daimler (D)		165/65 R15 81T	
Fz.z.Pers.bef.b. '8 Spl.		185/60 R15 84T	
Kabrio-Limousine		-	
715/2007*136/2014W		SCHWARZ	9/-
EURD6;W;PI/CI; M, N1-I		e1*2001/116*0413*29	
Benzin		03.09.15	KW EP364236
0001	36W0	999	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)