



Mercedes-Benz GLB 200 d

EZ 07/2023 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 113.479km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLB 200 d [DE - SUV5 GLB 200 d EU6d, Style, 2019 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N4M1CB1PW307055	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.479km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.964km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Easy-Entry Funktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Radstand 2829 mm
- Rußpartikelfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Multimediastandard MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar

- | | |
|--|---|
| • Rücksitzlehne neigungsverstellbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • USB-Anschluss im Fond | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Unterfahrschutz vorn und hinten (silber) |
| • Dachreling (Aluminium) | • Innenausstattung: Zierteile Ellipsen-Optik |
| • Innenhimmel Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Komfortsitze vorn | • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Lenkrad (Leder) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Infotainment-Paket Advanced |
| • Klimaautomatik (Thermotronik) | • Komfort-Fahrwerk (Agility Control) |
| • Laderaum-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Smartphone integriert | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Vorrüstung car sharing | • Konnektivität-Paket |
| • Vorrüstung Navigationsdienste | • Smartphone integriert |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.07.2023	2222	AHY00169 9	2	1	110/4400	204
M1	AC		4650 -		1845 -	
W1N4M1CB1PW307055		8	1700 -		- - 1700	
MERCEDES-BENZ				100		
F2B			146	2195	2195	
OX1CT2			1180	1065		
7ZAA150A			1180	1065		
			76	3300	69	
			1800	750	5	
GLB 200 D			215/65 R17 99V			
MERCEDES-BENZ			215/65 R17 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832AP						
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, NI I						
Diesel						
0002	36AP	1950				
P.4:3400-4400*7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*0.1:2000 BIS 8% STEI						
G.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN						
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z.9.A						
USN.VO.Z.SIVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 06.07						
.2023*						

Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Auto Service GmbH & Co. KG Königsplatz 1 Bamberg	Datum Lauffleistung Service	27.01.2023 122964 km Service B
Mercedes-Benz	Auto Service GmbH & Co. KG Dachauerstraße 2 Fornheim	Datum Lauffleistung Service	17.07.2025 17832 km Service A
Mercedes-Benz	Auto Service GmbH & Co. KG Königsplatz 1 Bamberg	Datum Lauffleistung Service	18.01.2025 51142 km Service B
Mercedes-Benz	Max Schulte Automobile GmbH & Co. KG Zweigabteilung Waldenfeld Hofstraße 10 Walden	Datum Lauffleistung Service	21.03.2024 19079 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Tankklappe defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)