



Volkswagen Transporter Kasten FWD EcoProfi

EZ 02/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 101.223km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten FWD EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6, EcoProfi, 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZKX015870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.223km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachverkleidung Himmel Komfort im Fahrerhaus
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperrung (elektronisch)



Sonderausstattung

• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)	• Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
• Fahrassistenten-System: Einparkhilfe hinten	• Funkschlüssel (4) klappbar
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
• Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Innenspiegel abblendbar	• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
• LKW-Zulassung	• Laderaumtrennwand hoch mit Schiebefenster
• Lautsprecher (2)	• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Simora	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











21.02.2019	0603	AVO521977	02	01	0075/03000	157
N1	BB		04904	-	1904	-
WV1ZZZ/HZEK015870	4		1970	-	1990	001797-002114
VOLKSWAGEN, VW			-	00100	0	-
7J0			0159	002800	002800	
GCXGB280X0			01550	01550		
NNFMS221116NVNR217MMG3SL6323			01550	01550		
			077	02375	073	
TRANSPORTER			02200	0750	003	-
VOLKSWAGEN-VW			205/65	R16C	107T	
FE.2.GÜ.BEF. B. 3,5 T			205/65	R16C	107T	
VAN						
715/2007*2015/45Y						
EURO6;Y/PI/CI: N1 III, N2			e1*2007/46*0130*30			
DIESEL			15.09.2017	K	FF282543	
0002	36Y0	01968	-			
F.1/F.2.:0 U. 7.2/8.2.:0 B.ANHÄNGERETRIEB*0.1:2500 BIS						
8* STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:4900KG						
BIS 8 STEIG.:5200*BEI WERKSLEITIG MONTIERTER AHK: ESP						
M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H						
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO.Z.HÖHE BIS 2298*STUFE P						
MK 4 AB TAG ERSTZUL.*VW.AHK LT.EGT*STUFE PMK4,AB 21.0						
2.2019*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.02.2019*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)