



Smart forfour electric drive / EQ

EZ 06/2021 | Kleinwagen | Elektrisch | Automatikgetriebe | 16.741km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour electric drive / EQ [DE - LimS5 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W1A4530911Y258095	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 16.741km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 56 PS (41 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.752km	Letzter Service am 11/2023
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt



Hochvoltbatterie

Batteriekapazität * 17,6 kWh	Ladezeit - Schnell * 0,4 h	Ladezeit - Normal * 6,0 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.		

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordmappe/buch fehlen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Außenspiegel schwarz
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Cool & Audio-Paket
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Laderaumabdeckung
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Modellbezeichnung geändert
- Radioempfang digital (DAB)
- Rücksitz klappbar
- Seitenfenster hinten ausstellbar

- | | |
|---|--|
| • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Tagfahrlicht LED |
| • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Volldach | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre | • Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige |
| • Audiosystem Smart | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Klimaautomatik | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Ladekabel-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung |
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Servicehistorie		Mercedes-Benz	
Mercedes-Benz	Stern Auto GmbH Center Magdeburg - M1 Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	14.11.2023 9732 km Großer Service
Mercedes-Benz	Stern Auto GmbH Center Magdeburg - M1 Am Großen Silberberg 3 Magdeburg	Datum Laufleistung Service	23.08.2022 6754 km Kleiner Service



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)