



Volkswagen Touran Highline

EZ 05/2014 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 148.265km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Highline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Highline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZEW090213	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.265km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.144km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	190 	Heckklappe	190 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Black
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara

- | | |
|--|---|
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 4-türig |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm) |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze: Sportsitze vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts umklappbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Sitze: Sportsitz vorn links | • Sitze: Sportsitz vorn rechts |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Tagfahrlicht LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Multimediabuchse AUX-IN |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.05.14	0603	AIG003684	2	01	103/5600	202
M1	AC		4397-4494	1794		
WVGZZZ1TZEW090213	2		1619-1694	1516		
VOLKSWAGEN, VW			75	0		
1T			159	2130	2130	
CTHCAC			1090	1100		
FM6FM62S0227MJS5N1VR0S0			1090	1100		
			78	3750	72	
TOURAN			1500	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			205/50 R17 93H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/50 R17 93H			
Kombilimousine						
715/2007*630/2012J						
EURO5:J:PI/CI: M. N1 I						
Benzin						
0001	35J0	1390				
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.	Anhängebetrieb*0.1:1800 bis					
8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3630kg						
*bis 8% Steig.:3930*Fzg.bei werkseitig montierter AHK						
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h g						
em.3.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.STV0*vw.AHK lt.ETG*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Das in dieser Bescheinigung angegebene Fahrzeug entspricht den Anforderungen der EU-Verordnungen über die Zulassung von Fahrzeugen.

Das Fahrzeug ist mit der folgenden Zulassung versehen:

1. Fahrzeugtyp: **TOURAN**

2. Fahrzeugnummer: **WVGZZZ1TZEW090213**

3. Zulassungsnummer: **0001**

4. Zulassungsdatum: **14.05.14**

5. Zulassungsbehörde: **0603**

6. Zulassungsart: **01**

7. Zulassungsart: **103/5600**

8. Zulassungsart: **202**

9. Zulassungsart: **4397-4494**

10. Zulassungsart: **1794**

11. Zulassungsart: **1619-1694**

12. Zulassungsart: **1516**

13. Zulassungsart: **75**

14. Zulassungsart: **0**

15. Zulassungsart: **159**

16. Zulassungsart: **2130**

17. Zulassungsart: **2130**

18. Zulassungsart: **1090**

19. Zulassungsart: **1100**

20. Zulassungsart: **1090**

21. Zulassungsart: **1100**

22. Zulassungsart: **78**

23. Zulassungsart: **3750**

24. Zulassungsart: **72**

25. Zulassungsart: **1500**

26. Zulassungsart: **750**

27. Zulassungsart: **5**

28. Zulassungsart: **205/50 R17 93H**

29. Zulassungsart: **205/50 R17 93H**

30. Zulassungsart: **GRAU**

31. Zulassungsart: **7/-**

32. Zulassungsart: **e1*2001/116*0211*33**

33. Zulassungsart: **27.09.13**

34. Zulassungsart: ***K**

35. Zulassungsart: **EH516772**

36. Zulassungsart: **2014**

37. Zulassungsart: **000000**

38. Zulassungsart: **000000**

39. Zulassungsart: **000000**

40. Zulassungsart: **000000**

41. Zulassungsart: **000000**

42. Zulassungsart: **000000**

43. Zulassungsart: **000000**

44. Zulassungsart: **000000**

45. Zulassungsart: **000000**

46. Zulassungsart: **000000**

47. Zulassungsart: **000000**

48. Zulassungsart: **000000**

49. Zulassungsart: **000000**

50. Zulassungsart: **000000**

51. Zulassungsart: **000000**

52. Zulassungsart: **000000**

53. Zulassungsart: **000000**

54. Zulassungsart: **000000**

55. Zulassungsart: **000000**

56. Zulassungsart: **000000**

57. Zulassungsart: **000000**

58. Zulassungsart: **000000**

59. Zulassungsart: **000000**

60. Zulassungsart: **000000**

61. Zulassungsart: **000000**

62. Zulassungsart: **000000**

63. Zulassungsart: **000000**

64. Zulassungsart: **000000**

65. Zulassungsart: **000000**

66. Zulassungsart: **000000**

67. Zulassungsart: **000000**

68. Zulassungsart: **000000**

69. Zulassungsart: **000000**

70. Zulassungsart: **000000**

71. Zulassungsart: **000000**

72. Zulassungsart: **000000**

73. Zulassungsart: **000000**

74. Zulassungsart: **000000**

75. Zulassungsart: **000000**

76. Zulassungsart: **000000**

77. Zulassungsart: **000000**

78. Zulassungsart: **000000**

79. Zulassungsart: **000000**

80. Zulassungsart: **000000**

81. Zulassungsart: **000000**

82. Zulassungsart: **000000**

83. Zulassungsart: **000000**

84. Zulassungsart: **000000**

85. Zulassungsart: **000000**

86. Zulassungsart: **000000**

87. Zulassungsart: **000000**

88. Zulassungsart: **000000**

89. Zulassungsart: **000000**

90. Zulassungsart: **000000**

91. Zulassungsart: **000000**

92. Zulassungsart: **000000**

93. Zulassungsart: **000000**

94. Zulassungsart: **000000**

95. Zulassungsart: **000000**

96. Zulassungsart: **000000**

97. Zulassungsart: **000000**


98. Zulassungsart: **000000**

99. Zulassungsart: **000000**

100. Zulassungsart: **000000**

[illegible]

Service-Nachweis 7		Ja / Nein. Wechsel von:
1a) Nach Durchgangswerte		
1-12 Ölwechsel Service	☒ 12	Altöl: ☒
1-13 Inspektion	☒ 12	1-9 Bremsflüssigkeit
1-14 an Motorölwechsel	☒ 12	1-11 Bremsflüssigkeit
1-15 an erweitertem Inspektionsumfang	☒ 12	1-12 Getriebe
1-16 LongLife-Motoren-Service	☒ 12	1-13 Getriebe (D500, AT5)
1-17 Wasserpumpe	☒ 12	1-14 Halbeschleppung Öl
1-18 Reparaturschulung	☒ 12	1-15 Löffelwechsel
1-19 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ 12	1-16 Räderkassette (Schlüssel)
Service durchgeführt am:		1-17 Staub- und Poliermittel
Nach dem Stand: 17.007		1-18 Zahnrad
Werkstattnummer: 735680		1-19 Zündkerzen
Service durchgeführt von:		1-20
		LongLife-Motoren-Service
Wolfgang Rosenberg CHG - Inhaberin Mercedes-Benz - Mercedes-Benz (VW) Normal- und Langzeit- - Inspektionen 24 Stunden / 7 Tage / 365 Tage - Tel.: 09 36 21 16 50 - Fax: 09 36 21 16 51		
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners
Der nächste Service-Termin: - mit Service-interval-Anzeige oder am Datum: _____ oder bei (m-Brand): _____		Welcher Service-Zustandpunkt ist am nächsten erforderlich? am Datum: _____ oder - bei (m-Brand): _____



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Verformung, Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)