



Seat Leon Style

EZ 12/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 100.048km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Style [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Style (EURO 6d), 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZKL8PR011793	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 100.048km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (WLTP) 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mobile Online Dienste Seat Connect
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion

- | | |
|---|---|
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag | • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperr (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf) |
| • Original Fahrzeug Farbe: FLORETT(URBAN)SILVER | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung |
| • Fahrassistenz-Paket M | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Metallic-Lackierung | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer Voll-LED | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Winter-Paket | • Sprachsteuerungs-System |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light) |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)