



Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic

EZ 08/2017 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 108.212km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 67***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Evoque SE Dynamic [DE - Ca2 2.0 TD4 EU6, SE Dynamic Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN SALVA5BN0HH263975	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.212km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.371km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	245 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	115	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Aluminium
- Ablagebox zwischen den Sitzen vorn
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 11 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Active Roll Mitigation, ARM)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

• Karosserie: 2-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)	• Kühlergrill Brunel Finish
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lufteinlassblende Brunel Finish
• Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
• Multifunktions-Touchscreen	• Park-Distance-Control hinten
• Park-Distance-Control vorn	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2660 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schriftzug in Rot	• Schutzleiste Heckklappe/-Deckel Brunel Finish
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)
• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Teppich-Fußmatten Premium
• Terrain-Response-System	• Traktionskontrolle
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• USB-Anschluss in Mittelkonsole	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Subwoofer	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach, mit Memory)	• Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE



Sonderausstattung

• Keyless-Entry	• Navigationssystem: InControl Touch
• Sitzheizung vorn	• Windschott
• Winter-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Frontscheibe heizbar	• Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














15.08.2017	1590	AFA000082	2	2	110/4000	185
M1	NE		4360	4465	1900	1900
SALVA5BN0HH263975	1		1609	1609	2105	2105
Land Rover			149	150	2475	2475
LV			1370	1190		
X2DF2F			1370	1190		
E4C2			75	3000		
			1500	750	4	
Range Rover Evoque			225/65R17	106V		
Jaguar Land Rover (GB)			225/65R17	106V		
Fz.z. Pers.bef.h. 9 Spl					0	
Kabrio-Limousine			e11*2007/46*0221478		EV3A0863	
715/2007*2015/45W			22.05.2017			
EURO6;W;PT/C1;M;M1;T						
Diesell						
0002	1600	1999				
WW.NHK.IT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.08.2017*						

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)