



Volvo V40 You!

EZ 03/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 185.959km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volvo	Typ/Verkaufsbezeichnung V40 You! [DE - LimS5 Cross Country D3 EU6, Linje You!, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN YV1MZ79L0G2105411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.959km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.969 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 169.810km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Reifenschäden: Verkratzt

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Fahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• AUX-IN-Anschluss	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Bordcomputer	• Bremsenergierückgewinnung
• Dachreling Aluminium-Optik	• Dachspoiler Wagenfarbe
• Digitale Instrumentierung	• Doppelendrohr Auspuffanlage
• Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)	• Einparkhilfe hinten
• Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fensterzierleisten schwarz glänzend
• Frontscheibe Verbundglas	• Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger

• Fußraumleuchte vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Geartronic (6-Stufen)
• Getränkehalter hinten	• Getränkehalter in Mittelkonsole
• Gurtstraffer	• Handbremshebel Leder
• Heckscheibe heizbar	• Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
• Innenausstattung: Jalousie im Mitteltunnel	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten umklappbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder) 3-Speichen
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT (1969 ccm)
• Navigationssystem Sensus	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Reifen-Reparaturset	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehnen klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen lackiert
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
• Seitenairbag vorn	• Seitenaufprallschutz
• Servolenkung elektrisch	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn links neigungsverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Lindholmen Textil / T-Tech
• Sonnenblende links mit Make-up-Spiegel beleuchtet	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Verglasung getönt
• Wegfahrsperre	• YOU
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung	• Überschlag-Schutzsystem
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Original Fahrzeug Farbe: MAGIC BLUE



Sonderausstattung

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Innenraumlicht-Paket
• Keyless-Start	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Metallic-Lackierung	• Reserverad als Notrad
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Türsicherungssystem hinten elektrisch	• Winter-Paket

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Gepäckraumboden variabel |
| • Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)