



Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion

EZ 01/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 143.671km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 09.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BMT/Start-Stopp 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZKE037813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.671km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	875 
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe

• Fußmatten Textil	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED, dunkelrot	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten verchromt
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Fondbedienung Klimaanlage	• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistenz-Paket Plus	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelh Holz-Design
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Brilliant Pine	• Innenausstattung: Leder Nappa
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen)	• Mobiltelefon Schnittstelle Business (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Perleffekt-Lackierung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory) mit Klima- und Massagefunktion links
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Top-Paket
• Tragstäbe für Dachreling eloxiert	• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
• Wendematte Gepäckraum	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Audiosystem: CD-/DVD-Player	• Sprachsteuerungs-System
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Volkswagen Media Control	• App-Connect
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Steckdose 230V	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	• Knieairbag Fahrerseite
• Seitenairbag hinten	• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
• Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitze vorn klimatisiert
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Ambiente-Beleuchtung	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Rückfahrkamera (Rear View)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













17.01.2019	0603	BRC001289	2	2	140/2500	222
M1	AC		4767-4887			1832
WVZZZ3GZKE037813		0	1462-1516			1678
VOLKSWAGEN, VW			173	80		2290
3C			1140	1200		1200
ACDFHAX1			1140	1200		1200
AD7AD7GC095SV7CNVR21CA			68	2375	67	
PASSAT			2200	750	5	
VOLKSWAGEN-VW			235/45 R18 94W			
PZ.Z.PERS.BEF.B-8 SPL			235/45 R18 94W			
KOMBILIMOUSINE			SCHWARZ		9	
715/2007*20170347AD			e1*2001/116*0307*54			
EURO6 WLTP:AD,PI/CI, M.N11			04.10.2018		FF172689	
DIESEL						
0902	36AD	1968				
F.1/F.2:+10 U.7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MA						
SSE D.ZUGKOMBINATION:4500KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK.E						
SP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM						
.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EM						
MISSIONSKLASSE 17.01.2019*ZU 15.1/2:8JX18 ET44*						

2017
DEKRA
TUV
durch i-Kfz abgemeldet
am 27. Mai 2026

Kreis Wesel
Der Landrat
Fachdienst Straßenverkehr
im Auftrag

ZBI 277651639

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)