



Audi A3 Sportback

EZ 03/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 129.764km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI ultra EU6, Ambiente, 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V2FA142979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.764km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: Bordsteinschäden			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	370 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	690 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	1999 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	250 
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Navigationsdatenträger fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT | • Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Connectivity-Paket | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling (Aluminium) | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Handy-/Schlüsselhalter | • Heckleuchten LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Navigations-Paket |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Raucher-Paket inkl. Handy-/Schlüsselhalter | • Reserverad als Notrad |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.03.15	0580	BAJ000189	2	01	110	5000	220
M1	AB		4310-4425			1785	
WAUZZZ8V2FA142979	6		1394-1477			1300	
Audi							
8V			109		1785	1785	
5C2EAF1			965		945		
PM62S02R8V917MMEM1			965		945		
			74		3750	70	
A3 Sportback			1300		650		
Audi			205/55 R16 91V				
722.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V				
Schräghecklimousine							
7/5/2007*136/2014W							
EURO6;W;PI/CI; M; N1 I			41*2007/46*0607*16				
Benzin			25.09.14		K	WX656136	
0001		36WD					
		1395					
F.1/F.2:1835 u. 7.2/8.2:995							
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:33							
5kg*ww.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse:17.03.20							
15*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)