



Ford EcoSport Cool & Connect

EZ 01/2020 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.435km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Cool & Connect [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF01XXERK1KU06076	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.435km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 12km	Letzter Service am 12/2019
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kühlergrill silber
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2519 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung



Sonderausstattung


• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe teilweise heizbar
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Klimaautomatik
• Lackierung Magnetic-Grau Metallic	• Lenkrad heizbar
• Parkpilotsystem hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)