



Renault Clio Limited

EZ 03/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 44.401km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 21***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - LimS5 0.9 TCe 90 eco ² EU6, Limited ENERGY, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF15RB20A60000752	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 44.401km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 37.706km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kerben



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Grau (innen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket Chrom (außen)
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy | • R&GO-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Style-Paket |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Untersteuerungskontrolle (USC) |
| • Wegfahrsperre | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution) | • Ausstattungs-Paket: DeLuxe |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaautomatik | • Licht- und Regensensor |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Sitzheizung vorn | • Sonderlackierung Metallic Dezir Rot |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

KONTROLLNACHWEISE (3/6)			
Datum: <u>18.05.08</u> Km-Stand: <u>56100</u>			
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kennzeichen/Kenngruppe
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
Bitte zusätzliche Seite			
Datum: <u> </u> Km-Stand: <u> </u>			
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kennzeichen/Kenngruppe
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
Bitte zusätzliche Seite			
Datum: <u> </u> Km-Stand: <u> </u>			
Art der Arbeit: Wartung ☐	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kennzeichen/Kenngruppe
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐			
Bitte zusätzliche Seite			

Datum: 24.3.23		Km-Stand: 27871	Rechnungs-Nr.	Kommentar/Anmerkungen
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel:	123 21059 Wiederholung 21423 Winsten	Impeldien Brennstoffsysteme wechsel
Kontrolle auf Korrosion:	OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite				
Datum: 24.3.24	Km-Stand: 34434	Rechnungs-Nr.		Kommentar/Anmerkungen
Art der Arbeit:	Wartung	Stempel:	123 21059 Wiederholung 21423 Winsten	Impeldien
Kontrolle auf Korrosion:	OK ☒ Nicht OK ☐			
*siehe spezifische Seite				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)