



Ford Kuga ST-Line

EZ 11/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 69.590km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6d, ST-Line Start/Stopp, 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN WFOFXXWPMFMC71643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 151 PS (111 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 152g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(1 mm)



(1 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 6 Lautsprecher
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Body-Styling-Paket
• Bordcomputer	• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
• Dachhimmel Stoff, dunkel	• Dachreling schwarz
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Doppelendrohr Auspuffanlage
• Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Active City Stop	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• FordPass Connect inkl. eCall	• Fußmatten ST-Design

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 6-Gang - Typ: B6 |
| • Getränkehalter vorn | • Heckleuchten LED |
| • Induktionsladeschale für mobile Endgeräte | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • KeyFree-System |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar |
| • Kühlergrill schwarz | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Sport/Leder, ST) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (1496 ccm) |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2710 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Rücksitzlehne klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium | • Scheibenrahmen schwarz |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links verstellbar (8-fach) | • Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach) |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • USB-Anschluss | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC) | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Fahrassistent-Paket | • Fahrassistent-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA) |
| • Fahrassistent-System: Fahrspur-Pilot | • Fahrassistent-System: Falschfahrer-Warnfunktion |
| • Fahrassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fahrassistent-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent) |
| • Fahrassistent-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion | • Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion |


- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | • Frontkamera mit Split View |
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad heizbar |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera mit Split View | • Sonderlackierung Frost-Weiß |
| • Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)