



## Mercedes-Benz B 200

EZ 12/2021 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 33.487km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 82\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                   |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>B 200 [DE - Van5 B 200 EU6d, Progressive, 2019 - 2022] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>W1K2470871J348844                                                          | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>33.487km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                              | Leistung<br>163 PS (120 KW)                                    | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.332 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                      | Letzter Service<br>30.913km                                    | Letzter Service am<br>02/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                                 | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>12/2021                                              | Farbe<br>Grau                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                   | CO2-Emissionen<br>139g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>6.1l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                      | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 105                      |
| Türe hinten links       | 120                      | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 115                      | Heckklappe               | 115                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodus-Schalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem

- |                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar                | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                    |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn                             |
| • Seitenschweller Wagenfarbe                      | • Servolenkung                                            |
| • Sitz-Komfort-Paket                              | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) | • Start/Stop-Anlage                                       |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond                | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Tempomat                                        | • Touchpad (Mittelkonsole)                                |
| • USB-Anschluss im Fond                           |                                                           |



## Sonderausstattung

- |                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Ausstattungs-Paket: Business                                     | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik                        |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                                  | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung                   | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                    |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                     | • Infotainment-Paket Advanced                                     |
| • Laderaum-Paket                                                   | • Metallic-Lackierung                                             |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation                         | • Panorama-Schiebedach                                            |
| • Park-Paket                                                       | • Rückfahrkamera                                                  |
| • Scheinwerfer LED High Performance                                | • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste                   |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff 2-farbig / Ledernachbildung Artico | • Sitzheizung vorn                                                |
| • Smartphone integriert                                            | • Spiegel-Paket                                                   |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond                                 | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum                    |
| • Vorrüstung Konnektivität-Paket                                   | • Vorrüstung car sharing                                          |
| • Wendematte und Ladekantenschutz                                  |                                                                   |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Delle, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)