

Seat

SEAT ARONA (KJ7)(2017->) FR MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI ACT 5-TÜRIG

VIN: VSSZZZKJ9RR123651



Beschreibung

	Zulassungsdatum 18/07/2024	Laufleistung 73144 km
Farbe Saphirblau	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 134	Hubraum 1498
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Equipment

Standard

USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	Mobile Online Dienste VW Connect
Heckleuchten LED	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	3. Bremsleuchte
6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung LED	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay	Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide	Außentemperaturanzeige	Batterie 44 Ah
Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm)
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachhimmel Stoff, schwarz	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (Q2)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer	Innenraumfilter: Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klima-Komfort-Paket L	Lichtassistent (Follow me home)	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Kältemittel R 1234 YF	Gepäckraumboden variabel
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Modellpflege	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit	Radioempfang digital (DAB+)

	automatischem Notruf	
Radstand 2566 mm	Reifendruck-Kontrollsystem	Reifenpannen-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwischer mit Regensensor
SEAT Media-System Touch Colour	Seitenairbag	Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitze vorn höhenverstellbar
Sportsitze vorn	Sprachbediensystem	Steckdose (12V-Anschluß) vorn
Steuer-AV Modell FR	Stoßfänger FR-Design	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen lackiert	Longlife-Service	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Optional		
Ablage-Paket	Mittelarmlehne vorn	Verzurrösen Laderaum seitlich
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Audio-Navigationssystem Professional	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Bremsscheiben hinten (230 mm x 9 mm)	Bremssättel Rot lackiert	Dach in Kontrastfarbe
Dachreling silber	Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	Rückfahrkamera	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
Fußraumbeluchtung vorn und hinten LED	Generator 140 A	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenausstattung: Luftausströmer grau	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
Kraftstofftank, verschärftes Verdampfungssystem	Leuchtweitenregelung	LM-Felgen
Metallic-Lackierung	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA)	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheinwerfer Voll-LED	Keyless-Start
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	Sitzheizung vorn	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS (R155) und ohne SU (R156)
Winter-Paket		

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 76,50 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung	76,50 EUR
Zusatzkosten total: 76,50 EUR	

Instrumententafel

Datum letzte Inspektion	Laufleistung letzte Inspektion	Datum nächste HU
-	0 km	-
Datum nächste Inspektion	Laufleistung nächste Inspektion	Ladestand (%)
-	0 km	-

Bewertungsdetails



	Bewertungsdatum 29/07/2026	Versanddatum 30/07/2026
--	-------------------------------	----------------------------

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Antenne / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
003	Türgriff Außen / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
004	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☒ Bordmappe
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Mechanischer Schlüssel
- ☒ Werkzeugsatz
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Hutablage
- ☐ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	215 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	4.5 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	215 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	4.5 mm
Hinten Links	MAXXIS	215 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	5.5 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	215 / 45 / 18 / Ganzjahresreifen	5.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Hinten Links



Hinten




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Antenne / Hinten / Gebrochen



Antenne / Hinten / Gebrochen



Antenne / Hinten / Gebrochen



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer




Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Hinten Rechts / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag