



Volkswagen Passat Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 04/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 212.457km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZFE471557	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 212.457km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.231km	Letzter Service am 10/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Keyless-Start
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	



Sonderausstattung

• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	• Ambiente-Beleuchtung
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	• Dachreling silber
• Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Heckleuchten LED, dunkelrot
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Mobiltelefon Schnittstelle Premium (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera (Rear View)

• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Audiosystem: CD-/DVD-Player
• Sprachsteuerungs-System	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Fondbedienung Klimaanlage	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Steckdose 230V	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Volkswagen Media Control	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















27.04.2015	0603	B0800035	02	012	0110/03500	216
M1	AC		01767	04887	1817	
WVWZZZ3CZFE471557			1462	1516	01541	
VOLKSWAGEN, VW				00090		
3C			0119	002130	002130	
ACCRLBX0			01100	01080		
FD6FD6D9002SV7M4R263			01100	01080		
PASSAT			30	02375		
VOLKSWAGEN, VW			02000	0750	005	
VE.2: P8RS, HUF. B. - 0 SP1.			215/55 R17 94V			
KOMBILIMOUSINE			215/55 R17 94V			
715/2007*116/2014W						
EUR06/MPI/CI: M. N1 I			SCHWARZ			
DIESEL			1*2001/116*0107*10			
0002	36WD	01968	29.01.2015		EL905024	
E.1/P.2:125 U. 7.2/R.2:160 B. ANHANGERSTRIEM O.1:2100 B						
IS R3 STRIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE O. ZUGKOMBINATION: 4155						
KG* BIS R3 STRIG. 4255* BRI. WECHSELIG MONTIERTE AUK: E						
SP. M. SPEZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. LAUF. BETR. F. TEMP. 100 KM/						
H. GEN. 3. ARND. VO. 2. 9. AUSN. VO. 3. STA*STUFE. EN 5. AD. TAG. E						
RETSUL. VW. AUK. IT. BOTS. DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 27.0						
4.2015*						

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

DEZ 19
DEZ 23
FEB 28

TP 01300
Niedrig im
fällig im

BP912620

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

Reus

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

27.04.2015

Der Halter der Zulassungsbefugnis wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

EL905024

VOLKSWAGEN, VW

ACCRLBX0

FD6FD6D9002SV7M4R263

PASSAT

VOLKSWAGEN, VW

VE.2: P8RS, HUF. B. - 0 SP1.

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

27.04.2015

Der Halter der Zulassungsbefugnis wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

Landratsamt Regensburg
Kfz-Zulassungsbefugnis

EL905024

VOLKSWAGEN, VW

ACCRLBX0

FD6FD6D9002SV7M4R263

PASSAT

VOLKSWAGEN, VW

VE.2: P8RS, HUF. B. - 0 SP1.

Service-Nachweis 5	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - (sonstige) ...
☒ Öl-Ölwechsel-Service	☒ 1. Öl: Aflumil
☒ Filter-Inspektion	☒ 2. Öl: Hellekollan
☒ mit Ventilschwechsel	☒ 3. Öl: Dieselkollan
☒ mit neuem Filter (insp. & Ventilschwechsel)	☒ 4. Öl: Getriebeöl: GGGP, ATF
☒ 1.5 Liter Öl (Mikrol) verwendet	☒ 5. Öl: Halbkollan
☒ Kurbelgehäuse- und Zylinderkopfdruck der Erstprüfung	☒ 6. Öl: Kurbelgehäuse
☒ Prüfung der Schmiermittel-Einstellung	☒ 7. Öl: Luftfilter
☒ Reperatur-Einstellung	☒ 8. Öl: Filter (Kurbelgehäuse)
☒ Kurbelgehäuse	☒ 9. Öl: Motor (Kurbelgehäuse)
☒ (nach dem Auftrag vernachlässigt)	☒ 10. Öl: Motor (Kurbelgehäuse)
Service durchgeführt am: 30.11.20	☒ 11. Öl: Zylinderkopf
Mech. Stand: 127261	☒ 12. Öl: Zylinderkopf
Kundennummer:	☒ 13. Öl: Zylinderkopf
Service durchgeführt von:	☒ 14. Öl: Zylinderkopf
Länge der Maßnahme (minuten)	
	
Best. Pos. & Reparat. (Geben Sie die Pos. & Reparat. an) 1. Reparat. 2. Reparat. 3. Reparat.	
Standort des Fahrzeuges Standort des Fahrzeuges	
Die nächsten Service-Termine Service-Freigabe Service-Service-Intervall (Anzahl) oder am Datum oder im Jahr (Jahr)	
Zusatzarbeiten oder am Datum oder im Jahr (Jahr)	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)