



Seat Leon Style

EZ 08/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 80.962km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon Style [DE - Kb5 1.0 TSI EU6d-T, Style OPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZKR130106	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 80.962km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 79.044km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (WLTP) 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (WLTP) 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	175 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar

- | | |
|---|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Modellpflege |
| • Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sprachsteuerungs-System |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 10 Lautsprecher | • 8 Lautsprecher |
| • Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion | • Faszination-Paket |
| • Heckleuchten LED | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Mobile Online Dienste Full Link |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System SEAT |
| • Sprachsteuerungs-System | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












26.08.2019	7593	ALR000929	2	01	85	15000	202
M1	AC		4549-4656			1816	
VSSZ225FZKR130106	7		1451			1242	
SEAT				80			
5F			128	1780		1780	
FDKRF0V			880	950			
FM6SFM6AJ0167CPVL051BA			880	950			
			72	3750		64	
LEON ST			1000	620	5		
SEAT (E)			205/55 R16				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16				
Kombi Limousine							
715/2007*2017/1347AG			SCHWARZ		9/-		
EURO6:WLTP:AG/PI/CI; M; N1 I			e9*2007/46*0094*34				
Benzin			27.03.19	K	HA133464		
0001	36AG	999					
F.1/F.2: +10 u. 7.2/8.2: +0 b. Antriebsbetrieb*0.1: 1300 b. s. 8% Steig.*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombination: 2780kg							
g*www.AHK.it.ETG*Zu V.7: NFFZ entspricht 109 g/km**0							
atum zur Emissionsklasse: 26.08.2019*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)