



Mercedes-Benz GLC 250 4Matic

EZ 03/2016 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 152.100km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 250 4Matic [DE - SUV5 GLC 250 EU6, 4Matic, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2539461F078783	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.100km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.310km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	345 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	220 	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Getränkehalter vorn
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Radstand 2873 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Reiserechner
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)

- | | |
|---|--|
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Bremsassistent |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Antriebsart: Allradantrieb |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen) | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Chrom-Paket | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Innenausstattung: Holz Linde | • Innenraumlicht-Paket |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Off-Road-Styling-Paket |
| • Park-Paket | • Seitenscheiben vorn Akustikglas |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Spiegel-Paket |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) | • Unterfahrschutz (Chrom) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Dachreling (Aluminium) |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay) | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Intelligent Light System LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.03.2016	1313	EWS000101	2	2	155/5500	222
M1	AC		4671-4671		1898-1898	
WDC2539461F078783	8		1666-1666		1735-1735	
Mercedes-Benz			-	100	-	
204 X			152	2400	2400	
R733P1			1120	1280	-	
CZAA1501			1120	1280	-	
-			78	3750	74	
GLC 250 4MATIC			2400	750	5	-
Daimler (D)			235/55 R19 101V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R19 101V			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W			Schwarz	9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0480*18			
Benzin			24.09.2015	K	EP396259	
0001	36W0	1991	-			
F.1/F.2:2500 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1380 B.ANH.BETR.*WW.A						
HK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M						
.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G						
EM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*						



Algemeines Bauteil		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000	
1. Anzahl der Achsen	2. und Achse	3. Länge		4. Achse 12 (2)		5. Verstellbarkeit		6. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		7. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		8. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		9. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		10. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		11. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		12. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		13. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		14. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		15. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		16. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		17. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		18. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		19. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		20. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		21. Anzahl der Stützpunkte (Stützpunkt/Fahrgasse)		22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)