



Seat Leon FR

EZ 02/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 231.215km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 32***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, FR Start&Stop, 2013 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZFR098960	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.215km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 229.552km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 122g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	145
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- 8 Lautsprecher
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- | | |
|---|---|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kofferraumbeleuchtung |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 8 Lautsprecher | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Comfort-Paket 2 |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerungs-System | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.02.2015	7593	AJM00028	02	01	0135/03500	226
M1	AC		04535		1616	
VSSZZ5FZFR098960		7	1451		01435	
SEAT						
5F			0122		00080	
FCUNAXO			01040		001940	
FD6SFD6D90027MMLO			01040		01090	
			73		0251	
LEON ST			01500		0016	
SEAT (B)			22/08/2007		217/93V	
PZ-Z, PERS. BEF. B. 1.0 SPL			005/50		R17 93V	
KOMBILIMOUSINE						
115/2007-126/2014					GRAU	
EURO 4, 1.8 TFSI 150 kW (204 PS)					e9*2007/46*009413	
DIESEL			03.10.2014		K	01567152
2002			01968			
1.7/8 21-70 U. 7.2/8.2+50 B. ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 R						
4.81 STEIG. *TECHN. ZUL. GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 3590K						
G*WW, AHK LT, EGTG DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.02.2015						

STU **Kreis Herford** **Aug 2023**

Anmeldung zur nächsten HU **Aug 2025**

Anmeldung zur nächsten HU **Aug 2025**

VUK LAGE 18

Außer Betrieb gesetzt

Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung T nach Außerbetriebsetzung der Zulassungsbescheinigung aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung Zulassungsbescheinigung

Kreis Herford
Der Landrat
Sachsenverke

STU **Kreis Herford** **Aug 2023**

Anmeldung zur nächsten HU **Aug 2025**

VUK LAGE 18

Außer Betrieb gesetzt

Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung T nach Außerbetriebsetzung der Zulassungsbescheinigung aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung Zulassungsbescheinigung

Kreis Herford
Der Landrat
Sachsenverke

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug mit folgendem Ergebnis untersucht:

Abschlussbefund: (7) an Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt!
(8) Plakette erteilt, nächste Prüfung 08/27

Nachweis Untersuchung Motormanagement/Abgasreinigungssystem gem. §29 StVZO Art. VIII Pkt. 3.1.1.1, Kontroll-Nr. NW-3-28 0160-03 vom 08.08.2025 lag vor

Achse	Mess und Funktionswerte der Bremse		Feststellbremse	
	Links	Rechts	Links	Rechts
1	25.8	239	224	473
2	51.8	152	160	312

(10) Hinweise:

Platzzeit: 08.08

Vergütung gem. Art. VIIIb zu §29 StVZO: 4.00 €

Gesamtbetrag: 104.00 €

EU - Certificate of Conformity

SEAT

Vehicle description:

The undersigned David Enriquez Montes hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): SEAT

0.2. Type: Variant

0.3. Commercial name: LEON ST

0.4. Vehicle category: M1

0.5. Country name and address of the Manufacturer: SEAT S.A. Avda de Europa 15, 41015 San Fernando (Spain)

0.6. Location and method of attachment of the security plates: on the right B-pillar - jacket

0.7. Location of the vehicle identification number: right hand side of engine compartment

0.8. Vehicle identification number: VSSZZ5FZFR098960

The vehicle is in all respects to the type described in approval of 2007/46/EC as amended by 2014/45/EC.

The vehicle can be purchased/registered without further EC-type approval in Member States having open field entry and using minor parts for the adaptation.

Signature: 2015-01-21
David Enriquez Montes (Manufacture & Regulatory Manager)

Number of seats / Fahrer	2 / 4	25. Maximum speed km/h	228
Rated axle load	1	26. payload max 1122 kg	1833 / 1504
Rated axle position	Axis 1	27. Type / wheel combination	
Rated axle inter-axle dist.		Axis 1	205/50 R17 83V / 7.5N17 5748
		Axis 2	205/50 R17 83V / 7.5N17 5748
Technical max. axle spacing mm	2920	28. Trailer braked combination	not applicable
Length mm	4435	29. Curb to loadwork	40
Width mm	1818	30. Color of vehicle	5987
Height mm	1481	31. Number and configuration of doors	5/4w 2x2bw 1
Mass in running order kg	1426	32. Number of seating positions including driver	5
Actual mass of the vehicle kg	1482	33. Serial designated for use only when the vehicle is stationary	
Technical permissible maximum mass	1800	34. Number of unseated rear axle positions	
Technical permissible maximum laden mass kg	2085 / 1700	35. Serial level	73.00 / 2013
Technical permissible maximum mass of the components kg	1631	36. Stationary (90°) at end	69.00
Technical permissible maximum towable mass in case of: Overhaul rating kg		37. Overhaul (90°)	69.00
18.1. Caravan trailer kg	1800	38. Exhaust emission test (Euro)	60/130/110
18.2. Unladen trailer kg	710	39. Exhaust emission	710/130/110/110/110
19. Technical permissible maximum static vertical mass at the coupling point kg	80	40. Two previous types (Euro 5 or 6) (DIN 15004) (DIN 15004)	15.0
20. Manufacturer of the engine	Volkswagen AG	41. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
21. Engine code as marked on the engine	2.0 TFSI	42. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
22. Working principle	Compression / Ignition / Diesel	43. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
23. Pure electric	no	44. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
23.1. Hybrid electric vehicle	no	45. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
24. Number and arrangement of cylinders	4 in line	46. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
25. Engine capacity cm ³	1984	47. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
26. Fuel	gasoline	48. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
26.1. Motor fuel flow rate fuel flow	max. fuel option	49. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27. Maximum power	118.00 / 3600	50. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27.1. Maximum power kW at 1500		51. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27.2. Maximum torque kW at 1500		52. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27.3. Maximum torque kW at 1500		53. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27.4. Maximum torque kW at 1500		54. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148
27.5. Maximum torque kW at 1500		55. CO ₂ (g/km) (avg/90km)	148

Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers

Anmerkungen:

10597
M.10.2016

Aktion 9413

229552

13.7.26

Service chie öw

KLATTE & BETTIG
Autodienst GmbH
Engersg. 251 32051 Herford
Tel.: 05221/50908 Fax: 05221/529275
www.klatte-bettig-autodienst.de

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweise

Datum: 28.5.25

Anr.: 270411

SEAT Multiservice

Ullrich

Stempel des SEAT-Händlers

KLATTE & BETTIG
Autodienst GmbH
Engersg. 251 32051 Herford
Tel.: 05221/50908 Fax: 05221/529275
www.klatte-bettig-autodienst.de

Stempel des Fachbetriebs

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Service-Nachweise

Datum: 19.5.24

Anr.: 182651

SEAT Multiservice


Ullrich

Stempel des SEAT-Händlers

KLATTE & BETTIG
Autodienst GmbH
Engersg. 251 32051 Herford
Tel.: 05221/50908 Fax: 05221/529275
www.klatte-bettig-autodienst.de

Stempel des Fachbetriebs

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrrertür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)