



Mercedes-Benz GLA 200

EZ 07/2020 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 45.477km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLA 200 [DE - SUV5 GLA 200 EU6d, Progressive, 2020 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N2477871J145180	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.477km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.865km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	230 	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeugfront lackiert

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT

- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2729 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- USB-Anschlüsse
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel schwarz
- Komfortsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Advanced
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Night-Paket
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Smartphone integriert
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachreling schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.07.20 2022 14 APY000017

M1 MAC

WTN2477871J145180

Mercedes-Benz

F2B

0HH712

FZAAT50C

GLA 200

MERCEDES-BENZ

Fz. z. Pers. bef. b. B. Spl.

Kombi Limousine

745/2007*2018/1832AP

EUR062WLP:AP:01/CI: M. N

Benzin

0001 M 56AP M1132

Fz. ist bei werksseitig montiert. ANK u. ESP besetzt. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h ges. 3. Band. V. O. z. O. Ausn. VO. z. 5. VO. besetzt. 2V (0.1.9.21.11.18.20) achser. Anh. hoch. West. f. 10. Pr. f. 11. 5. 8. 01/10. 11. 20 m. abnehm. Kuppl. - kugel. nach Vorgabe Mercedes-Benz

AG Formular OFST 10-P-0000024

27.07.20 2022 14 APY000017

M1 MAC

WTN2477871J145180

Mercedes-Benz

F2B

0HH712

FZAAT50C

GLA 200

MERCEDES-BENZ

Fz. z. Pers. bef. b. B. Spl.

Kombi Limousine

745/2007*2018/1832AP

EUR062WLP:AP:01/CI: M. N

Benzin

0001 M 56AP M1132

Fz. ist bei werksseitig montiert. ANK u. ESP besetzt. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h ges. 3. Band. V. O. z. O. Ausn. VO. z. 5. VO. besetzt. 2V (0.1.9.21.11.18.20) achser. Anh. hoch. West. f. 10. Pr. f. 11. 5. 8. 01/10. 11. 20 m. abnehm. Kuppl. - kugel. nach Vorgabe Mercedes-Benz

AG Formular OFST 10-P-0000024

F

77412215

Mercedes-Benz

GLA 200

745/2007*2018/1832AP

EUR062WLP:AP:01/CI: M. N

Benzin

0001 M 56AP M1132

Fz. ist bei werksseitig montiert. ANK u. ESP besetzt. Fahrdyn. Stabi. Syst. f. Anh. Betr. f. Temp. 100 km/h ges. 3. Band. V. O. z. O. Ausn. VO. z. 5. VO. besetzt. 2V (0.1.9.21.11.18.20) achser. Anh. hoch. West. f. 10. Pr. f. 11. 5. 8. 01/10. 11. 20 m. abnehm. Kuppl. - kugel. nach Vorgabe Mercedes-Benz

AG Formular OFST 10-P-0000024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Folie Schaden



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)