



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 12/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 115.098km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2016 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZW054345	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.098km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 97.350km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(8 mm)

Hinten rechts



(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	280 	Heckklappe	170 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fensterzierleisten schwarz	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckmanagement-Paket
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design	• Innenspiegel abblendbar
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: CARRIBEAN BLUE
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Antennen-Diversity
• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)	• Audiosystem: CD-Player
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung


- | | |
|--|--|
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Raucher-Paket |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe außen) | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











19.12.2016	0603	CAR00046 5	02	01	0085/03250	190
M1	AP		04527	04632	1829	
WVGZZZ1TZW054345	9		1613	1674	001583	--
VOLKSWAGEN, VW				00080		
17			0121	002280	002280	
DGDAAF			01120	01210		
FM6FM62S0267MMS72VR262			01120	01210		
			069	02375	072	
TOURAN			01500	0750	007	
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R17 95V XL			
FZ.2.PERS.BEF.B.8.SPL.			205/55 R17 95V XL			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*2015/45W			BLAU		5	
EURO6:W:PI/CI: M, NO, I			a1*2001/116*0211*42			
DIESEL			18.10.2016	KW	ES493355	
0002	36W0	01598				
F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800 B						
IS 88 STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3820						
KG*BIS 88 STEIG.*120*BEI WERKSBITIG MONTIERTER ANH. F						
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABT.SYST.F.NUH.BETR.F.TEMP.100 KM						
H.GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*STUFE PM 5 AB TAG F						
RSTZUL.*KW.ANH.LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.1						
2.2016*						

ERLEDIGT AM 31. JULI 2025

Landkreis Hünfeld
Die Lenkstarke
im Auftrag

ZBI 209881750

Komplette Servicekarte
Schweizerische Eidgenossenschaft

VOLKSWAGEN, VW

VOLKSWAGEN AG
20.11.2016

TÜVNORD

WVGZZZ1TZW054345

WVGZZZ1TZW054345

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbeseinigung

WVGZZZ1TZW054345

Service-Machome		bei Klein-Zusatzleistungen - kleinerer Schaden	
bei Klein-Zusatzleistungen	bei Klein-Zusatzleistungen	bei Klein-Zusatzleistungen	bei Klein-Zusatzleistungen
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)