



Volkswagen Polo Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 266.036km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZFY078901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 266.036km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 247.525km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Bei Kaltstart ; Unrunder Lauf; Zündaussetzer;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt; Service/Wartung fällig; Zwei Scheckhefte vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatic	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lautsprecher (6)
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nebelschlussleuchte integriert	• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzbank / Lehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stabilisator vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Connectivity-Paket	• Handbremshebelgriff Leder
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Multimediabuchse AUX-IN	• Multimediabuchse MEDIA-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












Rechnung-Nr.: 35120 - 2361023		Datum: 19.01.2026	
zu Auftrag: 162258 vom: 19.01.2026		Leistungsdatum: 19.01.2026	
Seite: 1 von 1		km-Stand: 253067	
POLO TSI 16V 1.2		Fg-Nr: WVVZZZ6RZF078901	
INSPZ: 06/25		Erstzul: 01.06.2014	
na Insp: 30.06.26 / 272521km		Hub: 1197 / kW: 66	
P. Arb/Et-Nr.	Dienstleistung/Benennung	A	Anz/Mng
1. 46 50 20 50	BREMSSCHEIBEN V. BD. A+E * RAEDER	11	9
	AUSGEBAUT		
ARBEITSAUFWAND	BREMSSCHEIBE V.L. ERS. * AUSGEBAUT	11	1
ARBEITSAUFWAND	BREMSSCHEIBE V.R. ERS. * AUSGEBAUT	11	1
0693816	BREMSENSCHUTZ HT SPRAY	0,1	20,00
5540190E	BREMSELAGE-SATZ, SCH	1,0	88,56
5290232L	BREMSSCHEIBE	2,0	98,71
Zwischensumme Position 1			197,42
2. 132		Nachuntersuchung § 29 StVZO für 2 Jahre	
		(Prüfentgelt inkl. MwSt.)	
		Abrechnung als durchlaufender Posten	
		gemäß § 10 Abs. 10 StG	
		F	5,00
		Zwischensumme Position 2	5,00
		abzgl. 20 % Materialnachlass	57,60
		Gesamtsumme Dienstleistungen	111,30
		Gesamtsumme Teile	230,38
		Rechnungssumme netto	EUR 341,68
		+19 % MwSt. von	EUR 336,68
		Rechnungssumme	EUR 405,65
		Rechnung fällig am 19.01.2026 ohne Abzug.	

Rechnung-Nr.: 35120 - 2345892		Datum: 28.05.2024	
zu Auftrag: 146538 vom: 27.05.2024		Leistungsdatum: 28.05.2024	
Seite: 1 von 1		km-Stand: 227402	
POLO TSI 16V 1.2		Fg-Nr: WVVZZZ6RZF078901	
INSPZ: 04/24		Erstzul: 01.06.2014	
na Insp: 26.04.25		Hub: 1197 / kW: 66	
P. Arb/Et-Nr.	Dienstleistung/Benennung	A	Anz/Mng
1. 39 22 55 50	FLANSCHWELLENDICHTRING V.R. ERS. *	10	1
	VERBUNDARBEIT		
39 25 19 38	FLANSCHWELLE V.R. A+E	10	9
027409190K	DICHTRING	1	17,10
003507327	SCHRAUBE	1	8,00
800407396B	MUTTER	1	8,15
N10332002	BUNDMUTTER	3	1,50
Zwischensumme Position 1			137,35
2. 15 24 19 15	ZAHNRIEMEN BEIDE A+E	10	42
15 27 19 50	SPANNROLLE ZAHNRIEMEN A+E *	10	1
	VERBUNDARBEIT		
ARBEITSAUFWAND	KUEHLMITTELPUMPE A+E * VERBUNDARBEIT	10	5
506866D7	Z-KIT	1	180,30
507131R7	WAPU Z KIT	1	249,70
89790730	KUEHLERSCHUTZ SI G13	3	12,50
Zwischensumme Position 2			642,70
		Gesamtsumme Dienstleistungen	574,20
		Gesamtsumme Teile	505,55
		Rechnungssumme netto	EUR 1.080,05
		+19 % MwSt. von	EUR 1.080,05
		Rechnungssumme	EUR 1.285,26
		Rechnung fällig am 28.05.2024 ohne Abzug.	



[illegible][illegible]A photograph showing a stack of papers and two car keys resting on a grey, textured car seat. The papers are white and appear to be official documents, with some text visible but mostly illegible. Two black car keys with silver buttons are placed on top of the papers. The background shows the dark interior of a car, including the seat and door panel.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Rost, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost, Delle)



Dach (Lackschaden, Rost, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)