



Volkswagen Polo Edition

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 153.229km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Edition [AT - LimS5 1.2 EU4, Edition, 2009 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ9NZ9B047645	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.229km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	320 
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Color
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitz mit Armlehne
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023



Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Abgemeldet am: 18. April 2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Rost)