



Mini Countryman Cooper

EZ 11/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 118.044km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 61***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Countryman Cooper [DE - SUV5 Cooper EU6, Cooper, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WMWYW310803H76490	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.044km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	160
Dach	140		



Technischer Zustand

Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug nimmt kein Gas an siehe Video ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremssystem Fehler ;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachspoiler
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsenergie-Rückgewinnung
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Radstand 2670 mm |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe innen verchromt |
| • Wagenheber | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Chili | • Ausstattungs-Paket: Connected Navigation Plus |
| • Chrome-Line Exterieur | • Dachhimmel Anthrazit |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC) |
| • Innenausstattung: Chrome-Line | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Sitzheizung vorn |
| • Licht-Paket | • Excitement-Paket |
| • Zentralinstrument mit LED-Ring | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht |
| • Armauflage vorn | • Fußmatten Velours |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord | • Sportsitze vorn |
| • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • MINI Driving Modes | • Telefonie mit Wireless Charging (Bluetooth-Telefonie, Audio-Streaming und Sprachsteuerung) |
| • MINI Connected XL (Schnittstelle) | • Lenkrad (Sport/Leder) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.11.2018	0005	CMY001466	2	1	100/4500	200
M1	AC		4299-4299		1822-1822	
WMWYW310803H76490	1		1557-1557		1490-1490	
MINI			-	75	-	
FMX			169	1985	1985	
YW31			1045	980	-	
CAW500L0			1045	980	-	
-			76	3375	69	
Countryman			1500	715	5	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R17 93 H M+S			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R17 93 H M+S			
Kombilimousine			-			
715/2007*2017/1347BG					9	
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1682*04			
Benzin			12.06.2018	K	FF804264	
0001	\$6BG	1499	-			
KOHR.NEFZ-CO2W:134*7.2/8.2: +115 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.						
AHK LT.EGTG *						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)