



Seat Ibiza Style Viva

EZ 10/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 188.667km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Style Viva		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZ6JZDR095556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.667km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts

















(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Kerben,

Kratzer



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	210
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: VERDE LIMA
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Reifen-Reparaturset

- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Safety-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Navigationssystem
- Winter-Komfort-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







1.	Number of axles (wheels)	2 / 4	28.	Maximum speed: km/h	177
2.	Powered axle position	1	30.	Actual track: mm	1400 / 1401
3.	Powered axle location	Axis 1	31.	Type of rear combination	
	Powered axle (connection)		Axis 1	170/70 R14 B&S	1.4x10 R710
4.	Off-road use	2009	Axis 2	170/70 R14 B&S	1.4x10 R710
4.1.	Axle spacing: mm	2009	32.	Trailer brake connections: mechanical / electric / pneumatic / hydraulic	
5.	Length: mm	4043	33.	Coils for bedstead	AF
6.	Width: mm	1603	40.	Colour of vehicle	09009
7.	Height: mm	1428	41.	Number and configuration of doors	2+1 = 2 WL, 1.2 right
10.	Mass of the vehicle in running order	3315	42.	Number of seating positions (including driver)	5
10.1.	Technically permissible maximum mass		42.1.	Seating designated for use only when the vehicle is stationary	
10.2.	Technically permissible maximum trailer mass: kg	1580	42.2.	Number of wheelchair plus accessible positions	
10.3.	Technically permissible mass in each axle: kg	840 / 770	43.	Sound level	
10.4.	Technically permissible maximum mass of the combination: kg	3500		Steady-state idling at engine speed min ²	78.00 / 77.00
10.5.	Technically permissible maximum (braked) mass in case of:			(Drive by: dB(A))	72.00
10.6.	Tractor trailer kg	1000	44.	Software version (incl. display)	2.0.0.2
10.7.	Tractor-trailer kg	500	45.	Software extension	719.2007*992.0009
10.8.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: kg	76		5. Test procedure	
10.9.	Manufacturer of the engine	Volkswagen AG		5.1.	CO ₂ g/kWh
21.	Engine code as marked on the engine	C30		5.2.	HC g/kWh
22.	Working principle	spark-ignition / 4 stroke		5.3.	NO _x g/kWh
23.	Power source	no		5.4.	PM ₁₀ g/kWh
				5.5.	PM _{2.5} g/kWh
23.1.	Internal combustion vehicle			5.6.	PM ₁₀ g/kWh
24.	Number and arrangement of cylinders	4 in line		5.7.	PM _{2.5} g/kWh
25.	Engine displacement: cm ³	1580		5.8.	PM ₁₀ g/kWh
26.	Fuel	petrol		5.9.	PM _{2.5} g/kWh
27.	Mass flow (10 bar / 1 bar fuel)	mass flow vehicle		5.10.	PM ₁₀ g/kWh
31.	Maximum power: kW at min ²	85.00 / 50.00	46.1.	Stroke corrected absorption coefficient: m ²	

A photograph of a car seat with a dark leather wallet, a set of keys, a small photograph, and a green tag lying on it. The wallet is dark brown or black with a small red logo. The keys are black with silver accents. The photograph shows a person in a car. The green tag has some text on it, including "10/10/10" and "10/10/10".

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)