



Audi A3 Sportback

EZ 01/2010 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 215.749km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU5, Attraction, (Facelift) 2009 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P5AA097725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.749km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 153g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)
Ungleichmäßig abgefahren, Kerben	Kerben	Kerben	Kratzer				

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Verliert Öl. 1 Liter Öl pro 1000km laut Einlieferer ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: Sphärenblau Metallic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außentemperaturanzeige |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informationssystem (FIS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











nsale

Scannen Sie den QR-Code um die Abholung zu bestätigen.

07.01.2010	0588	AIB00103	02	01	0118/04500	222
M1	AC		04292	-	04443	- 1765
WAUZZZ8P5AA097725			1408	-	1423	- 01395
AUDI					00075	
8P			153		001880	001880
SCDAAE1			01040		01000	
FM62S002R8P607MGEM0			01040		01000	
			80		03900	74
AUDI A3			01400		0690	005 -
AUDI			205/55 R16 91V			
F2.Z.PERS.BEF.B. B.SPL.			205/55 R16 91V			
KOMBILIMOUSINE			BLAU		5	
Z15/2007*692/2008E			01*2001/116*0217*26			
EURO5;F;PI/CI; M; M1 I			24.09.2009		DT013021	
BENZIN						
0001	35FD	01798				
F.1/F.2:1950 U. 7.2/B.2:1000 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1700						
BIS 8% STEIG.*FZG.BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH.M.SPE						
7.FAHRDYN.STABIL SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.						
ABEND.VO.Z.B.AUSN.VO.Z.STVO*WW.ANH.LT.EGTG*DATUM ZUR EM						
ISSIONSKLASSE: 07.01.2010*						

AIRBAG

Handwritten notes and stamps on a document, including a date stamp "27.07.2010" and a signature.

Europäische Gemeinschaft
Bundesverkehrsministerium
Technische Dienstleistung

Handwritten notes and stamps on a document, including a date stamp "27.07.2010" and a signature.

Handwritten notes and stamps on a document, including a date stamp "27.07.2010" and a signature.

Audi

fg-Übernahmebescheinigung

Handwritten notes and stamps on a document, including a date stamp "27.07.2010" and a signature.

Handwritten notes and stamps on a document, including a date stamp "27.07.2010" and a signature.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Fahrtür (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Beifahrtür (Spaltmaße ungenau)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Heckklappe (Anderer Schaden): Dämpfer defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)