



Hyundai Kona Premium 2WD

EZ 12/2020 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 34.296km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Kona Premium 2WD [DE - SUV5 1.0 T-GDI EU6d-T, Premium 2WD, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHK5811ALU522192	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 34.296km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 30.602km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Kerben, Kratzer	vehicle.damage-label.porous	Kerben, Kratzer, vehicle.damage-label.porous

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistentz-Paket
- Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang

• Getränkehalter vorn	• Heckscheibe heizbar
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill mit Chromrand	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad heizbar	• Leseleuchte
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2600 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Sicherheits-Paket
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Technik-Paket	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Voll-LED-Paket
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel anklappbar	• Head-up-Display
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)	• Klimaautomatik
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	• Nebelscheinwerfer
• Frontscheibe wärmedämmend	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Fahrer-Informations-System (Display 4,2 Zoll)	• Smart-Key
• Start-Stop-Knopf	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer LED	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Abbiegelicht	• Heckleuchten LED
• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK	



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------|
| • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | • Navigations-Paket |
|--|---------------------|

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Sitz-Paket | • Sound-System KRELL |
| • Subwoofer | • 8 Lautsprecher |
| • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste) |
| • Navigationssystem | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Komfortsitze vorn inkl. Belüftung | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)