



Ford Custom 340 L2 Trend

EZ 07/2021 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 118.171km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 340 L2 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCI EU6d, 340 L2 Trend, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1MU22018	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.171km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 113.065km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	135	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer: Fahrzeug ist nicht fahrbereit neuer Zylinderkopf ist notwendig; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
- Haltegriffe vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
- Generator 240 A
- Haltegriff B-Säule
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard

• Karosserievariante: Normaldach	• Klimaanlage
• Kurvenlicht statisch	• Kühlergrill schwarz
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 136 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	• Radstand 3300 mm
• Radvollabdeckungen	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2. Reihe und 3. Reihe)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
• Scheinwerfer H4	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 2-fach kippbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Stoßfänger teillackiert
• Style-Farb-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Trend	• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung elektrisch
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Batterieüberwachung programmierbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
• Entfall 3. Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent inkl. Cross Traffic Alert	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar	• Frontscheibe heizbar
• Heckklappe mit Verglasung	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung

• Kurvenlicht statisch	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Parksensoren seitlich
• Radioempfang Digital (DAB+)	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Rückfahrkamera mit Farbdisplay	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)
• Trittstufe unter Schiebetür links	• Trittstufe unter Schiebetür rechts
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Verglasung stark getönt
• Verzurrösen (8)	• Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien)
• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














22.07.2021	8586	BT1000.43	2	1	136/9500	160
M1	SA		5339		2032	
WF01XTTG1MU22018		13	2080		2545-2017	
WESTFALIA				112		
BH			220	3400	3400	
BCIFX			1750	2015		
SAGCFAW/DX			1750	2015		
			75	2625	71	
FORD NUGGET			1150	750	5	
FORD (D)			215/65 R16C 109/107T			
Fz 2 Pers,bef.b. 8 Sit.			215/65 R16C 109/107T			
Wohnmobil						
715/2037/2018/1632AP						
EURD6,WLTP-AP,PVCL N. N11			e1*2007146*205B*05			
Diesel			27.01.2021	K	FP620330	
0002	35AP	1985				
ZU S:5487MM BEI ANHANGEBETR,*BASIS-FZ:FORD,EGTG:E5*2007146*						
1934*TECHN.ZUL GES-MASS E.ZUGKOMBINATION 4365KG*WW AHK LT						
EGTG*ZU 30: SPURWEITE JA NACH RR-KOMBINATION AN ACHSE 1 MAX						
1754MM U. ACHSE 2 MAX. 1744MM***						

[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

①	13.2.07	Gaulektrom GmbH Königsplatz 10/11 54291 Saarlouis	
②	67503	41.0471-72201	
③	70533		
④	PL		
⑤	18200	2/24	

①	04.06.24	GAUL & KLANT GmbH Königsplatz 10/11 54291 Saarlouis	
②	32094	41.0471-72201	
③	34284		
④	18		
⑤	122000 ab 06/26		

①	20.03.26	Gaulektrom GmbH Königsplatz 10/11 54291 Saarlouis	
②	67503		
③	30014		
④	12.26	+ Brennfürstet	
⑤	03128 oder 153000 kWh		

Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten

Brennstoffgas	①	04.06.24	②	ELIMINIERUNG	
③	50.09.24	④	4.0004	⑤	18
⑥		⑦		⑧	

Brennstoffgas	①	04.06.24	②	ELIMINIERUNG	
③	32094	④	34284	⑤	18
⑥		⑦		⑧	

Zählnummer	①		②	
③		④		⑤
⑥		⑦		⑧

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)




Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)