



Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEfficiency 4Matic

EZ 10/2013 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 114.786km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 49***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 350 CGI BlueEfficiency 4Matic [DE - Lim4 E 350 CGI 4MATIC EU5, Avantgarde, (Facelift) 2013 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2120881A901584	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 114.786km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 111.000km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	445 
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Ambiente-Beleuchtung
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Allradantrieb	• Ausstattung BlueEfficiency
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
• Drehzahlmesser	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Einstiegschienen (Edelstahl)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium dunkel	• Innenhimmel Stoff
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik (Thermatic)	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen vorn NECK-PRO	• Lenkrad (Leder Nappa)

- | | |
|---|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Modellpflege | • Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU |
| • PRE-SAFE-System | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS) | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Tempomat | • Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattennavigation inkl. DVD-Wechsler integriert | • Brillenfach im Dachhimmel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Feuerlöscher | • Fondsicherheits-Paket |
| • Fußmatten Velours | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Memory-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenschutz-Paket |
| • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TOWNARD
 FEB 2027
 TOWNARD MUSEUM

[Signature]

Achse	Bremsegröße						Bereitg.				
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anzahl (%)		Prozentsatz		Größenbezeichnung
			Links		Rechts				in %		
1	Sensor		Links	Rechts	1. St.	2. Min.	ist	Min.	Links	Rechts	
	27,3		63	304	327	611	241	68,6	50,0		
2	01		118	265	261	310	352	35,1	18,6		245-45R17 96H M+S
	Feststellbremse		261	267							

Zusatzklausur über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 2.2.1 Anlage IV StVZO					
OBD-Funktionprüfung					
Prüferbesicht:		Abgasrelevante Fehler:		alle Systemtests durchgeführt:	
Fehlerrisikoprüfung:		Beitragsschritte:			
Regelgröße:		Typ:			
Ergebnisse Kontrollreusche Motorabgases (ML)					
Mischwasser:		Fahrzeug-Sollwerte:		Fahrzeug-Istwerte:	
Mischwasser:		Mittelwert:		Maximalwert:	
Motortemperatur:		°C:		60	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		543	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		2200	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		720	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		2893	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		635	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		230	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		1500	
Leerlauf-Drehzahl:		U/min:		998	
Gesamtergebnis der AGI					
AGI-Messung:		AVL DTE5T UMeth AVL Gas 100 V2 4.0x2017		29755 IMVZO	
AGI-Messung:		AVL DTE5T UMeth AVL Gas 100 V2 4.0x2017		29755 IMVZO	

Berechnung (EUR):	
Untersuchungsentgelt netto:	136,22
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstoffkosten):	10,00
MaSt 18%:	27,78
Gesamtbetrag Brutto:	174,00

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Berechnung von Privatproben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden.

articolo variabile



Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für die folgende Fahrzeugart:

Die [Hochschule]	Universität Duisburg ESPEL
Insoweit handelt es sich um eine beschränkte Forderung	Abrechnung Seite 2
0.2. Typ	2020
Versand	Elektronisch
Versand	NOCHKEBER
0.3.1 Hauptbuchhaltung	2.2020-000000
0.4. Forderungsklasse	391
0.5. Name und Schlüssel des Repertors	Rechnung 442 12. Forderung - Bürger
Daimler	
0.6. Abrechnungssatz und Abrechnungssatz der angeschriebenen Schenker	
[An den Empfänger 1. Güter] (14)	
Abrechnungssatz der Forderungsbuchhaltung	
[An den Empfänger 1. Güter] (14)	
0.7. Verweis auf Identifizierungssatz	
RECHNUNG 442 1994	

ist: Ben in der am **18.06.2011** erteilten Genehmigung **4130002532056796**
beschriebenen Typ in zwei Hinsicht übereinstimmt und 2,2 fortwährende Teilnahme am Straßen-
in Mitgliedschaften ist. Nachweise in seinen metrische Einheiten: Es ist das Geschwindigkeits-
verändert werden, zugelassen werden kann.

0323330191	vorname des Herstellers	Zulassungsbesch. gedruckt
3741799	233	EE539713

Stuttgart (Ort) 18.06.2012 (Datum)
 
 (Unterschrift) (Unterschrift)
 Leiter Vertriebsabteilung Plus Leiter Vertriebsabteilung Plus

1. Bauart des Fahrzeuges: ☐ 1. und ☐ 2. Rad ☐ 3. Rad ☐ 4. Rad ☐ 5. Rad ☐ 6. Rad ☐ 7. Rad ☐ 8. Rad ☐ 9. Rad ☐ 10. Rad ☐ 11. Rad ☐ 12. Rad ☐ 13. Rad ☐ 14. Rad ☐ 15. Rad ☐ 16. Rad ☐ 17. Rad ☐ 18. Rad ☐ 19. Rad ☐ 20. Rad ☐ 21. Rad ☐ 22. Rad ☐ 23. Rad ☐ 24. Rad ☐ 25. Rad ☐ 26. Rad ☐ 27. Rad ☐ 28. Rad ☐ 29. Rad ☐ 30. Rad ☐ 31. Rad ☐ 32. Rad ☐ 33. Rad ☐ 34. Rad ☐ 35. Rad ☐ 36. Rad ☐ 37. Rad ☐ 38. Rad ☐ 39. Rad ☐ 40. Rad ☐ 41. Rad ☐ 42. Rad ☐ 43. Rad ☐ 44. Rad ☐ 45. Rad ☐ 46. Rad ☐ 47. Rad ☐ 48. Rad ☐ 49. Rad ☐ 50. Rad ☐ 51. Rad ☐ 52. Rad ☐ 53. Rad ☐ 54. Rad ☐ 55. Rad ☐ 56. Rad ☐ 57. Rad ☐ 58. Rad ☐ 59. Rad ☐ 60. Rad ☐ 61. Rad ☐ 62. Rad ☐ 63. Rad ☐ 64. Rad ☐ 65. Rad ☐ 66. Rad ☐ 67. Rad ☐ 68. Rad ☐ 69. Rad ☐ 70. Rad ☐ 71. Rad ☐ 72. Rad ☐ 73. Rad ☐ 74. Rad ☐ 75. Rad ☐ 76. Rad ☐ 77. Rad ☐ 78. Rad ☐ 79. Rad ☐ 80. Rad ☐ 81. Rad ☐ 82. Rad ☐ 83. Rad ☐ 84. Rad ☐ 85. Rad ☐ 86. Rad ☐ 87. Rad ☐ 88. Rad ☐ 89. Rad ☐ 90. Rad ☐ 91. Rad ☐ 92. Rad ☐ 93. Rad ☐ 94. Rad ☐ 95. Rad ☐ 96. Rad ☐ 97. Rad ☐ 98. Rad ☐ 99. Rad ☐ 100. Rad ☐ 101. Rad ☐ 102. Rad ☐ 103. Rad ☐ 104. Rad ☐ 105. Rad ☐ 106. Rad ☐ 107. Rad ☐ 108. Rad ☐ 109. Rad ☐ 110. Rad ☐ 111. Rad ☐ 112. Rad ☐ 113. Rad ☐ 114. Rad ☐ 115. Rad ☐ 116. Rad ☐ 117. Rad ☐ 118. Rad ☐ 119. Rad ☐ 120. Rad ☐ 121. Rad ☐ 122. Rad ☐ 123. Rad ☐ 124. Rad ☐ 125. Rad ☐ 126. Rad ☐ 127. Rad ☐ 128. Rad ☐ 129. Rad ☐ 130. Rad ☐ 131. Rad ☐ 132. Rad ☐ 133. Rad ☐ 134. Rad ☐ 135. Rad ☐ 136. Rad ☐ 137. Rad ☐ 138. Rad ☐ 139. Rad ☐ 140. Rad ☐ 141. Rad ☐ 142. Rad ☐ 143. Rad ☐ 144. Rad ☐ 145. Rad ☐ 146. Rad ☐ 147. Rad ☐ 148. Rad ☐ 149. Rad ☐ 150. Rad ☐ 151. Rad ☐ 152. Rad ☐ 153. Rad ☐ 154. Rad ☐ 155. Rad ☐ 156. Rad ☐ 157. Rad ☐ 158. Rad ☐ 159. Rad ☐ 160. Rad ☐ 161. Rad ☐ 162. Rad ☐ 163. Rad ☐ 164. Rad ☐ 165. Rad ☐ 166. Rad ☐ 167. Rad ☐ 168. Rad ☐ 169. Rad ☐ 170. Rad ☐ 171. Rad ☐ 172. Rad ☐ 173. Rad ☐ 174. Rad ☐ 175. Rad ☐ 176. Rad ☐ 177. Rad ☐ 178. Rad ☐ 179. Rad ☐ 180. Rad ☐ 181. Rad ☐ 182. Rad ☐ 183. Rad ☐ 184. Rad ☐ 185. Rad ☐ 186. Rad ☐ 187. Rad ☐ 188. Rad ☐ 189. Rad ☐ 190. Rad ☐ 191. Rad ☐ 192. Rad ☐ 193. Rad ☐ 194. Rad ☐ 195. Rad ☐ 196. Rad ☐ 197. Rad ☐ 198. Rad ☐ 199. Rad ☐ 200. Rad ☐ 201. Rad ☐ 202. Rad ☐ 203. Rad ☐ 204. Rad ☐ 205. Rad ☐ 206. Rad ☐ 207. Rad ☐ 208. Rad ☐ 209. Rad ☐ 210. Rad ☐ 211. Rad ☐ 212. Rad ☐ 213. Rad ☐ 214. Rad ☐ 215. Rad ☐ 216. Rad ☐ 217. Rad ☐ 218. Rad ☐ 219. Rad ☐ 220. Rad ☐ 221. Rad ☐ 222. Rad ☐ 223. Rad ☐ 224. Rad ☐ 225. Rad ☐ 226. Rad ☐ 227. Rad ☐ 228. Rad ☐ 229. Rad ☐ 230. Rad ☐ 231. Rad ☐ 232. Rad ☐ 233. Rad ☐ 234. Rad ☐ 235. Rad ☐ 236. Rad ☐ 237. Rad ☐ 238. Rad ☐ 239. Rad ☐ 240. Rad ☐ 241. Rad ☐ 242. Rad ☐ 243. Rad ☐ 244. Rad ☐ 245. Rad ☐ 246. Rad ☐ 247. Rad ☐ 248. Rad ☐ 249. Rad ☐ 250. Rad ☐ 251. Rad ☐ 252. Rad ☐ 253. Rad ☐ 254. Rad ☐ 255. Rad ☐ 256. Rad ☐ 257. Rad ☐ 258. Rad ☐ 259. Rad ☐ 260. Rad ☐ 261. Rad ☐ 262. Rad ☐ 263. Rad ☐ 264. Rad ☐ 265. Rad ☐ 266. Rad ☐ 267. Rad ☐ 268. Rad ☐ 269. Rad ☐ 270. Rad ☐ 271. Rad ☐ 272. Rad ☐ 273. Rad ☐ 274. Rad ☐ 275. Rad ☐ 276. Rad ☐ 277. Rad ☐ 278. Rad ☐ 279. Rad ☐ 280. Rad ☐ 281. Rad ☐ 282. Rad ☐ 283. Rad ☐ 284. Rad ☐ 285. Rad ☐ 286. Rad ☐ 287. Rad ☐ 288. Rad ☐ 289. Rad ☐ 290. Rad ☐ 291. Rad ☐ 292. Rad ☐ 293. Rad ☐ 294. Rad ☐ 295. Rad ☐ 296. Rad ☐ 297. Rad ☐ 298. Rad ☐ 299. Rad ☐ 300. Rad ☐ 301. Rad ☐ 302. Rad ☐ 303. Rad ☐ 304. Rad ☐ 305. Rad ☐ 306. Rad ☐ 307. Rad ☐ 308. Rad ☐ 309. Rad ☐ 310. Rad ☐ 311. Rad ☐ 312. Rad ☐ 313. Rad ☐ 314. Rad ☐ 315. Rad ☐ 316. Rad ☐ 317. Rad ☐ 318. Rad ☐ 319. Rad ☐ 320. Rad ☐ 321. Rad ☐ 322. Rad ☐ 323. Rad ☐ 324. Rad ☐ 325. Rad ☐ 326. Rad ☐ 327. Rad ☐ 328. Rad ☐ 329. Rad ☐ 330. Rad ☐ 331. Rad ☐ 332. Rad ☐ 333. Rad ☐ 334. Rad ☐ 335. Rad ☐ 336. Rad ☐ 337. Rad ☐ 338. Rad ☐ 339. Rad ☐ 340. Rad ☐ 341. Rad ☐ 342. Rad ☐ 343. Rad ☐ 344. Rad ☐ 345. Rad ☐ 346. Rad	
---	--

Anzahlstunde			
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service B	17.12.2005 111000 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service A	06.12.2004 102638 km Service A
Volkswagen-Boll	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service B	07.12.2002 95720 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service A	20.08.2001 90400 km Service A
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service A	02.12.2001 83091 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service B	16.11.2000 74393 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service B	24.11.2004 49930 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service A	29.10.2018 81405 km Service A
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service B	13.12.2017 84160 km Service B
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung: Service A	12.12.2016 45343 km Service A
Mercedes-Benz	Autobahn Werner GmbH Seckenhauser Straße 7 Weyhe	Datum: Laufleistung:	02.12.2015 34672 km

The image shows a white card with a Mercedes-Benz logo at the top center. Below the logo, the text is organized into two columns. The left column contains the company name 'Weyhe' and a list of services: 'Daimler AG, Niederlassung Weser', 'Envi, Center Bremen', 'Ostholzer Heerstraße 215', and 'Bremen.' The right column contains the text 'Service' and 'Mercedes-Benz Service B'. At the bottom right, there is a date '17.11.2014', a time '24:583 km', and the text 'Service A'. The card is placed on a dark, textured surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)