



Mazda CX-30 Selection 2WD

EZ 03/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 19.829km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-30 Selection 2WD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid EU6d, Selection 2WD, 2019 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN 3MVDM6WEA0E225806	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 19.829km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	90	Heckklappe	100
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 8 Lautsprecher
• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radioanlage
• Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
• Colorverglasung	• Dachhimmel grau
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
• Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent

• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	• Farbdisplay (8,8 Zoll)
• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - (6-Stufen)	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display Advanced	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Log-in-System
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW)
• Multi-Commander	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: Jet Black	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2655 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)