



Ford C-MAX Business Edition

EZ 04/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 107.840km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Business Edition [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Business Edition Start/Stopp, 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVGD51094	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.840km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 58.142km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht


Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.


Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 2 mit Navigation
- Fußmatten Velours - vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Intelligent Protection System (IPS)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Business-Paket
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Komfortsitze vorn | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Leseleuchten im Fond | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT |
| • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Spezialausführung 2 | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Rechnung

Sehr geehrte Frau Henke,
wir erläutern uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

Fahrzeug: Ford C-Max
Kennzeichen: [REDACTED]
Kilometerstand: 81.000

Beitrag EUR: 594,58 S-Nr.: 03.07.2024 20240832 13115

Pos.	Anzahl	Einheit	Anschaff.	Bezeichnung	Maßst.	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.		Auslesen (Sensor)	19%	10,00 €	10,00 €
2	1	Stk.		Ölfiter OC 1003	19%	12,98 €	12,98 €
3	1	Stk.	1174	Dichtung Motorblende	19%	1,20 €	1,20 €
4	4,6	Liter		Motorenöl Primus ECO 5W-30 Hochleistungs- Leichtlaufmotorenöl F-1000 EcoBoost	19%	14,99 €	68,96 €
5	1	Stk.		Luftfilter FQ26420402	19%	18,96 €	18,96 €
6	1	Stk.		Innenraumfilter FF0142	19%	20,96 €	20,96 €
7	0,75	Liter		DOT4-SL-TR Bremsflüssigkeit DOT4	19%	15,60 €	11,70 €
8	1	Stk.	1144	Service zurückstellen	19%	5,00 €	5,00 €
9	1	Stk.		Kleinteile / Verbrauchsmaterial	19%	3,50 €	3,50 €
10	1	Stk.		Parksensor hinten Mitte	19%	33,94 €	33,94 €
11	2	Std.	A	Arbeitslohn für Reparaturen und Service umfasst: Plastik Schutz, befestigt	19%	58,80 €	117,60 €
12	1	Stk.		TDV und AU (durchlaufender Posten)	0%	161,00 €	161,00 €
13	1	Stk.		TDV Anhänger TDV (durchlaufender Posten) Mt VP 996	0%	71,00 €	71,00 €

Rechnungs-Nr.: 20240832

Seite 2 von 2


Summe	530,69 €
Mehrwertsteuer 19% auf 304,89 € netto	57,89 €
Gesamtbeitrag	594,58 €

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Liefer-/Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.
Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt.
Unberechtigter Skontsatzung wird nachgefordert.



[illegible]

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung	
Ablieferungs-Inspektion Datum: 16.07.17 Unterschrift: A ☒ Abnahme durch Fahrer ☐ Abnahme durch Fahrer (optional)		Abnahme Name: Meyer Adresse: Hermann Meyer GmbH & Co. KG Postfach 10 30 10 30611 Hannover ☒ Abnahme durch Fahrer	
Datum: 16.07.2018 Unterschrift: [Signature] Abnahme durch Fahrer: 10 [Signature] Abnahme durch Fahrer (optional): 07.12.2018		Abnahme Name: Meyer Adresse: Hermann Meyer GmbH & Co. KG Postfach 10 30 10 30611 Hannover ☒ Abnahme durch Fahrer	
Datum: 27.05.19 Unterschrift: 24981 Abnahme durch Fahrer: 10 [Signature] Abnahme durch Fahrer (optional): 07.12.2018		Abnahme Name: Meyer Adresse: Hermann Meyer GmbH & Co. KG Postfach 10 30 10 30611 Hannover ☒ Abnahme durch Fahrer	
Datum: 27.05.19 Unterschrift: 24981 Abnahme durch Fahrer: 10 [Signature] Abnahme durch Fahrer (optional): 07.12.2018		Abnahme Name: Meyer Adresse: Hermann Meyer GmbH & Co. KG Postfach 10 30 10 30611 Hannover ☒ Abnahme durch Fahrer	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)