



Audi A5 Sportback

EZ 02/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 163.919km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Sportback [DE - LimS5 1.8 TFSI EU6, (Facelift) 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8T4GA073969	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.832km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kerben

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 1,8 Ltr. - 130 kW 16V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt




Sonderausstattung

- Audi music interface
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Exterieur-Paket S line
- Fondsitzeanlage (3 Sitzplätze)
- Heckleuchten LED
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Infotainment-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















24.02.2017	0588	BRB001565	2	1	130/3900	231
M1	AB		4712	-	4807	1854
WAUZZ28T4GA073969	0		1381	-	1401	1565
AUDI			-		80	-
B8			148		2040	2040
SCJSEFI			1035		1095	-
FN6FMGB1004PB822557MMEMIKI			1035		1095	-
			72		3750	71
A5 SPORTBACK			1500		750	5
AUDI			225/50 R17 94Y			
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y			
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W						9
EURO6;W;PI/CI; M, M1 I			e1*2001/116*0430*12			
Benzin			13.05.2016			WV669753
0001	36W0	1798				
7.2/8.2:1175 B.ANHANGBETRIEB*O.1:1700 BIS 8W STEIG.*TECH.N						
UL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:3620KG*WW.AHK LT.BGTG*DATUM 2U						
R EMISSIONSKLASSE: 24.02.2017*						




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)