



Opel Astra Ultimate Start/Stop

EZ 01/2020 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 89.100km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Ultimate Start/Stop [DE - Kb5 1.5 D EU6d, Ultimate, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN W0VBE8EV8L8015872	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.100km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.496 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.094km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	160
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

laut Einlieferer zweiter Fahrzeugschlüssel vorhanden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Design-Paket: high gloss Exterieur
- Ecoflex
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraum-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Frontkamera
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,5 Ltr. - 90 kW CDTI DPF KAT
- Nebelscheinwerfer

• OPC-Line Interieur-Paket	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schließ-/Startsystem Keyless Open	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sicht-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Tagfahrlicht LED	• Technologie-Paket Park & Go
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Voll-LED (IntelliLux)
• Wegfahrsperre	• Winter-Paket Premium
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ergonomiesitz vorn links/rechts	• Ergonomiesitz vorn links
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Check-Control-System
• Dach, Design-Ausführung (Chrom)	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	• Dachreling schwarz, hochglänzend
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Frontscheibe geräuschkämmend	• Mittelarmlehne hinten
• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Audiobedienung am Lenkrad	• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
• Leseleuchten im Fond	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Pedale Aluminium	• Dachhimmel schwarz
• Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Rückfahrkamera (digital)	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Abbiegelicht	• Heckleuchten LED
• USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung hinten	• Feststellbremse elektrisch
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Lenkrad heizbar
• Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY	



Sonderausstattung

• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Perleffekt-Lackierung	• Premium-Paket Leder


- | | |
|---|--|
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links mit elektr. verstellbaren Seitenwangen | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Sitzbelüftung vorn | • PowerFlex Bar Adapter |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 14.04.2018 12:20 2018 7.8

Motor: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
 deox1 Gen2 ☐ deox1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gehäuseschutz, Kühlluftigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftfilter

☒ Kuppelventile

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Brennstoffe vom / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Josef Schreyer GmbH
 Fachhandel für Kraftfahrzeuge
 Tel. 05021/2548
 85701 Puchheim

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 23.02.2018 15:58 2018 2.3

Motor: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
 deox1 Gen2 ☐ deox1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gehäuseschutz, Kühlluftigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftfilter

☒ Kuppelventile

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Brennstoffe vom / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Josef Schreyer GmbH
 Fachhandel für Kraftfahrzeuge
 Tel. 05021/2548
 85701 Puchheim

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 05.06.2018 15:00 2018 5.0

Motor: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
 deox1 Gen2 ☐ deox1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gehäuseschutz, Kühlluftigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftfilter

☒ Kuppelventile

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Brennstoffe vom / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Josef Schreyer GmbH
 Fachhandel für Kraftfahrzeuge
 Tel. 05021/2548
 85701 Puchheim

Brennstoffe vom / hinten
 hinter den

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion

Datum: 10.04.2018 11:11 2018 1.1

Motor: ☐ deox1 ☐ deox2 ☐
 deox1 Gen2 ☐ deox1 Gen2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W 20

Gehäuseschutz, Kühlluftigkeit: 30 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)

☒ Innenraumfilter

☒ Luftfilter

☒ Kuppelventile

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Gasfilter

☒ Gasfilter

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Brennstoffe vom / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

Josef Schreyer GmbH
 Fachhandel für Kraftfahrzeuge
 Tel. 05021/2548
 85701 Puchheim

Servicebestätigung

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis:
 Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zusätzliche Motorqualitäten und Motorölkodizes entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für Fahrzeuge mit Benzinmotor oder Erdgasmotor (CNG) ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)