



Renault Megane BOSE-Edition

EZ 01/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 96.242km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane BOSE-Edition [DE - Kb5 1.2 TCe 130 Energy EU6, BOSE-Edition, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF1RFB00856465758	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.242km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.277km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm) Kratzer	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	138
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	290 	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- City-Paket
- Easy-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Licht- und Regensensor
• Look-Paket	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Modularitäts-Paket	• Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy
• Navigations-Paket	• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Raucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz-Klappsystem (Easybreak-System / Easyflex)	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sondermodell Bose Edition
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sound-System BOSE
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Tachometeranzeige (Instrumente) digital	• Touchscreen (7,0 Zoll)
• USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle	• Verglasung hinten stark abgedunkelt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)	• Cruising-Paket Safe
• Easy-Park-Assistent	• Easy-Parking-Paket
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Metallic-Lackierung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: VF1R2E00856465758

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kontrollen/Verfahren
01.03.17	12.367	77012	Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT
01.03.17	12.367		Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT
01.03.17	12.367		Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT

6.12

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1R2E00856465758

Stellen Sie sicher, dass die unten angegebenen Tests unverändert erhalten sind und auf der Rückseite

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kontrollen/Verfahren
01.03.17	12.367		Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT
01.03.17	12.367		Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT
01.03.17	12.367		Autohaus Mosig GmbH Am Autopark 2 02977 Hoyerswerda Tel.: 0 35 71 / 58 02 -0 Fax: 0 35 71 / 58 02 25 RENAULT

6.11



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)