



Toyota Auris Life+

EZ 03/2013 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 264.864km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Life+ [DE - LimS5 1.4 D-4D DPF EU5, Life+, 2013 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SB1KN3JEX0E006255	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 264.864km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.475km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2013	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	495 
Motorhaube	145	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW Turbodiesel KAT
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multi-Funktions-Display (LCD)

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schleudertrauma-Schutzsystem | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Rückfahrkamera |
| • Original Fahrzeug Farbe: GREY | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















[illegible]

Check background Identification: <u>251.300</u> Date: <u>03-05-2022</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: <u>251.801</u> Date: <u>01-07-2022</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: <u>209.435</u> Date: <u>12-07-2021</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: _____ Date: _____ ☐ Fingerprint ☐ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security
Check background Identification: <u>225.413</u> Date: <u>04-05-2022</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: <u>222.402</u> Date: <u>22-07-2024</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: _____ Date: _____ ☐ Fingerprint ☐ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: _____ Date: _____ ☐ Fingerprint ☐ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security
Check background Identification: <u>437.015</u> Date: <u>01-11-2022</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: <u>209.405</u> Date: <u>07-04-2025</u> ☐ Fingerprint ☒ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: _____ Date: _____ ☐ Fingerprint ☐ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security	Check background Identification: _____ Date: _____ ☐ Fingerprint ☐ KFE Search Reader ☐ Criminal Record ☐ Sex ☐ Social Security



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Verformung, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Farbunterschied



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)